

AR

DEVILBISS



SB-E-2-831 ISS.04

CE Ex II 2 GX

نشرة فنّة

مجموعة من مسدسات GTi-HD للرش عالي الضغط والضغط



جدول المحتويات

الصفحة	الموضوع
3	إقرار بالتوافق مع مجموعة ا.ورب
3	رقم الجزء
3	وصف للتشغيل
4	محتويات الأقسام
4	خصائص صرنع الهمدس
4	المواد المتكون فيها الهمدس
4	المجلفات والبيانات الفنية
5	احتياطات السلامة
6	قيدمة أجزاء
7	منظريتها للأجزاء
8	للتتركيب والتشغيل والصيانة الوقائية وتلمين نظف
9	لتبديل الأجزاء/الصيانة
9	أ- صيانة صمام الهواء
10	ب- لتبديل صمام الهواء
11	ج- لتغيير الإبرة ولتحقق لسبيل ومجموعة للصمام المتباعد
12	د- ملعس ربل رأس الرشاش
13	مصنعة ملعس ب فتحة دخول الهمدس وقدح للتفط
14	و- ال جدول 1 - أغطية الهواء، ال جدول 2 - فوهات لسبيل لبرلسبيل
16	حل لمشكلات الهمدس عند حدوث هتانء للتشغيل
17	الملاحظات
17	الضمائم

إقرار بالتوافق مع المجموعة الأوروبية

يقرن حن، ITW Finishing UK, Ringwood Rd, Bournemouth, Dorset, BH11 9LH, UK بصفتنا الشركة
الاصنعة لمنتجات الرش من الطراز **GTiS-HD** و **GTiP-HD**، تحت مبدئيًا بمؤن الأجهزة للتتبع على قبها هذه الوثيقة
متوافقة مع الامعا "للتل" أو الامتدات الامعارية الأخرى:
مع ار BS EN 292-1 PARTS 1 & 2: 1991, BS EN 1953: 1999؛ وبناءً على فإن المنتج يتوافق مع
تتراطات نشررة الامعاس 98/37/EEC بشؤون نشررة السلام على الآلات، و؛
نشرة EN 13463-1:2001، ونشرة الامعاس للتخفق قب الأجهزة والأنظمة لوقية الامعممة لالتتخاماف "حماة
الأجواء لك" ضملا أن "حديث"ها فجار من الامعاسوى II 2 G X.
مذا المنتج يتوافق مع أضاً مع تتراطات إرشادات EPA، الامعوف قب-PG6/34. "لمن الامعصول على شهادتكفاءة للقل
عقد طها.



ب هلت، ريلب اليبس
1 أكتوبر 2008

تتخفظ ITW Finishing Systems and Products بالحق ف تعدل هوفات لاج هازبدون ناع ارصبق.

رقم الجزء

و "لمن تتوضحن ظالمترق هبالنصبة لمجموعة مهندسات الرش GTi HD بتلفط والضعط فمال :

على سبب اليتال، **GTi S HD-H1-16** حث؛

غطاء هواء H1. وليلبل ه T1, T2 و T3	=	H1
تدفق الضغط. وليلبدل هو P للضعط	=	S
6 افوهة انظر لجدول 2، صفحة 14 للتعرف على المقاسات المتاح	=	16

وصف المنتج

مهندس الرش GTi HD هو مهندس مفي "غل" لاجودة، صمم حث "جمع" مابن تلن و "جال" حجم اللبزر والضعط الضعض
(HVLPA) (للتوافق مع EPA، وتلفن و "جال" Trans-Tech®. مهندس الرش GTi HD من بلبل مدى وبلرع من لد ملات
والصباغ والألوان ومواد الصرقل والسويلل.

هام: مهندسات الرش هذه من اسبة لالتتخام مع الامواد ذات القاعة لاملبة ومواد الطلاء ذات القاعة لاملبة. هذه الامهسات
لست صممة لالتتخام مع الاموادش دقتلك و/أو الامواد لخالش ةوف "حلا" لتتعملها معلك الامواد "جبتتوقع" زادة
لحاجة اليتنظيف و/أو لتبدال الأجزاء ةوف "حلا" للتشرك كمشؤون ملاءمة الامهندس لالتتخام مع ماديحها، لتصلب موزع
DeVilbiss للقررب منك، أوب- DeVilbiss بباشرة.

ملاحظة: "جب عدم لتتخام هذا الامهندس مع الامقبات له "دروكيبنة" الاملينة نحل 1, 1, 1، مترالطوروكتن أولطورو
المتلن ف هذه الامقبات "لمن أن تتفعل مع مكونات الامون وم الامتخدم ف "صناعة" الامهندس ولقدح. كما "لمن أن تكون
للتفعل "حقت" ادى الى فجار لاج هاز.


مجموعات الأطقم (مجموع لموديلات)		
1	مهندس رش GTi HD تمت غتته عن طرائق فط لياض غط	1
1	قدح فط TGC 1 لتر تمت غتته لياض غط (طرازات لياض غط)	1
1	موش قدح (طرازات لياض غط)	1
1	طقم من أبيض حلقات تعرف ملونة	1

خصائص صنع لمهندس		
1	غطاء ال هواء (من اللوح اس الأصفر ال م طلب اللين كليلت ح لمفتحات طولية)	10
2	حلقة الصاجاز غطاء ال هواء (مفرس لاس لاسه ف دوران غطاء ال هواء)	11
3	فوهة لسريليل بمال قبل التسيب لأنظمة التيش طبل لاس ارات)	12
4	بلير لسريليل بمراق خشن نفس مولة افيك)	13
5	مدخل لسريليل بمقاس 8/3 BSP – نلب انظمة DeVilbiss ومعظم أنظمة الأقداح الأخرى.	14
6	مدخل ال هواء (مقاس دول موحدين اس ب 1/4 BSP و 1/4 NPS)	15
7	تغلاف اليرة فو لياض طبل لياض غط بدون مشكل)	16
8	ببدي لياض غط لمفر ال راحة فالتيش غط)	17
9	مسمار غرقناذ ولول بلبل بادي لياض غط لمخصص لمهس مولة الامتبدال)	18

ل مواد لمكون في ه لمهندس	
جسم ال مهندس	أل منوم م طلب لياض غط من الأكسود
غطاء ال هواء	نح اس لياض غط لياض غط
فوهة لسريليل، بلير لسريليل، فتحة دخول لسريليل، مسمار غرقناذ بادي لياض غط	صليب لا صدا
رأس الوش اش	أل منوم م طلب لياض غط من الأكسود
زنيكات، مشيلك، مسمار لوليه	صليب لا صدا
مولع مسرب، أطواق	مواد قواوم ال مذب
ببدي لياض غط	صليب م طلب الكروم
فتحة دخول ال هواء، جليليل جسم، جسم مسمار بماعد، صمولة صمام ال هواء حلقة احتجاز غطاء ال هواء مفتوح	نح اس لياض غط لياض غط
مجموعه صمام ال هواء	صليب لا صدا، HPDE
قدح	قدح أل منوم، غطاء ولوب، حبة وتانج م رلبيه

ل مواصفات ولي ان اتلفن	
وصلة (مداد ال هواء	مقاس دول موحدين 1/4 بوصة) نلب 1/4 بوصة BSP و 1/4 بوصة NPS (لتر)
الحد الأقصى لياض غط الية لياض غط	P1 = 12 بار (175 رطل لياض غط الية لياض غط)
الحد الأقصى لياض غط الية لياض غط	P2 = 14 بار (203 رطل لياض غط الية لياض غط)
وصلة (مداد لسريليل	8/3 بوصة غط م) نلب 8/3 بوصة BSP و 8/3 بوصة NPS (لتر)
درجة حرارة لا خدمه	0 إلى 40 درجة مئوية (32 إلى 104 فهرنهايت)
وزن ال مهندس ال مهندس فط (القدح فط)	650 جم 420 جم

قائمة أجزاء							
رقم الإشارة	وصف	رقم لجزء	لكم	رقم الإشارة	وصف	رقم لجزء	لكم
1	حلقة استخراج غطاء ال هواء	PRO-405-K	1	36	مجموعة صمام ال هواء	SN-402-K	1
3	غطاء هواء	-	1	*37	مسامير عن افنذول للبدء على غل	-	1
4	مشبك استخراج غطاء ال هواء	JGA-156-K5	1	38	بيادئ غل	-	1
6	حلقة وغطا ال هواء	نظرة لجدول 1، صفحة 14	1	*39	مسامير غرقلند للبيادئ غل	-	1
8	فوهة لسريل	نظرة لجدول 2، صفحة 14	1	40	طقم بيادئ غل ومسامير غرقلند ومسامير ال هواء	SN-21-K	1
9	رأس الوشاش	-	1	42	فنتحة دخول ال هواء	SN-40-K	1
*10	حلقة بلرة بلقوم من 2 قطعة	SN-18-1-K2	1	43	قمم حلقات متعريف الألوان (4 ألوان)	SN-26-K4	1
11	طقم رأس الوشاش وملعب تسرب	SN-17-1-K	1	44	صمام تنفخ ال هواء	PRO-411-K	1
*12	ملعب سرب للبيادئ جسم	-	1	45	حلقة حبلية	-	1
13	البيادئ جسم	-	1	46	رأس للصمام	-	1
14	البيادئ جسم وملعب سرب	SN-6-K	1	47	حلقة معقوفة	-	1
15	بلبر لسريل	نظرة لجدول 2، صفحة 14	1	48	جسم للصمام	-	1
*16	زنجيرك اليرة	-	1	49	ساق للصمام	-	1
*17	وسادة زنجيرك اليرة	-	1	50	لوحة اعتراض	SN-41-K	1
18	مفتاح ضبط لسريل	-	1	51	مسامير ال هواء ومسامير غرقلند	SN-405-K5	1
19	طقم مفتاح ضبط لسريل وزنجيرك وسادة	PRO-3-K	1	52	أداة خدم في صمام ال هواء	-	1
*20	مشبك استخراج	-	2	53	بفتح توركس	SPN-8-K2	1
21	جسم صمام بهاعد	-	1	54	فنتحة دخول لسريل	-	1
*22	ملعب سرب للصمام بهاعد	-	2	55	صامولة هواء	-	1
23	مفتاح ضبط صمام بهاعد	-	1	56	ملعب سرب	-	1
*24	مسامير صمام بهاعد	-	2	57	طقم فنتحة دخول لسريل	PRO-12-K	1
25	مجموعة صمام بهاعد	PRO-404-K	1	طرازات قد يدخل في تنظير فقط			
*26	غلاف اليرة	-	1	58	قد يدخل في تنظير	KR-566-1-B	1
*27	زنجيرك التفتيح	-	1	59	طوق غطاء للقدح - طقم من 3 قطع	KR-11-K3	1
28	صامولة تغلف	-	1	60	غشائف حصى لتلقيط - طقم من 5 قطع	KR-115-K5	1
29	طقم غلاف وزنجيرك وصامولة تغلف	SN-404-K	1	61	فرش حطوم من 10 قطع	KR-484-K10	1
30	جسم صمام ال هواء	-	1	62	مجموعة ال هواء	KR-4001-B	1
31	هكل صمام ال هواء	-	1	63	قد يدخل في تنظير	KR-466-K	1
32	دعامة صمام ال هواء	-	1	أجزاء لخدمة			
33	زنجيرك صمام ال هواء	-	1	طقم إصلاح مسدود الرش (شمل الأجزاء للمم زقب -*)			
34	وسادة زنجيرك صمام ال هواء	-	1	طقم ملعب سرب ومسامير، طقم من 5 قطع (الأجزاء 20 و 22 و 24)			
35	ملعب سرب للصمام ال هواء	SN-34-K5	1	لحرف الأجزاء الملحق، لظروف 17			



PATENT GB2417544

التركيب

لتحقيق الحد الأقصى من الكفاءة في النقل، لا تستخدم ضغطاً أعلى مما هو ضروري لتحويل المادة المستخدمة إلى رذاذ. **ملاحظة:** عند استخدام وضع HI, HVLP، يجب ألا يتجاوز مستوى الضغط عند فتحة الدخول 2 بار.

- 8- اجبر الرشاش. إذا كانت الفتحة أكثر ضيقاً مما يجب، قلل تدفق الهواء بفض الضغط. تفتح فتحة دخول الهواء.
- 9- إذا كانت الفتحة أكثر رطوبة مما يجب، قلل من تدفق السيليل لإدارة فتحة احتكاك سيليل (18) فتحة احتكاك راب الساحة. إذا كانت الذرات غطت غطاء فتحة، قلل من تدفق دخول الهواء. وإذا كانت الذرات أصغر مما يجب، قلل من تدفق الضغط.
- 10- تمكثقل ص حجج لاجن قب إدار فتحة لصلص مام لباعد (23) ف تكج اء ع ق ا ر ب ل س ا ع .
- 11- امرك ل مهندس عموداً غي للسطح الذي تم للرش غي .م. قد ادي للقيوس أو للم إلى عدم س ا و ي ال طلاء .
- 12- نترا و ا ح الم س ف ل ة الن م و د ج ة للرش من 150 إلى 200 مم.
- 13- ق ج بر ش ل ا ح ل ا ت أو ل ا . ج ب ا ل ا د ا خ ل ب ن ك ل ح ر ك ة و الاخرى ب م لا ق ل عن 75% . ق م ب ت ح ك الم س د س ع لى س ر ع ق ت ل ت ة .
- 14- ا ح ر ص ل ب ا م ا غ ي غ ي ح ق ج ه د ر ل ه و ا و ت ص ر ر ف ال ص غ ط و د م ا ك و ن ل م س د س ف ا ع ر و ض ع ال ا س ت خ د ا م .

- 1- قم بتوصيل المسدس بمصدر للهواء تشتط فيه النظافة والخلو من الرطوبة والزيوت، وذلك عن طريق خرطوم من مادة جيدة التوصيل، لا يقل قطره الداخلي عن 8 مم.

ملاحظة

قد يتطلب الأمر استخدام خرطوم له قطر داخلي أكبر. يتوقف هذا على طول الخرطوم. ويجب تركيب عداد هواء عند مقبض المسدس. وعند التشغيل، اضبط الضغط المنتظم على 2 بار. ولا تستخدم ضغطاً أعلى مما هو ضروري لتحويل المادة المستخدمة إلى رذاذ. فالضغط الزائد من شأنه أن يتسبب في زيادة غير مطلوبة في الرش وانخفاض في كفاءة النقل.

ملاحظة

إذا كان من المطلوب استخدام وصلات توصيل سريع، لا تستخدم سوى وصلات التدفق السريع المعتمدة لاستخدام HVLP. الأنواع الأخرى لا تسمح بتدفق هواء كافٍ للتشغيل الصحيح للمسدس.

ملاحظة

في حالة استخدام صمام ضبط الهواء عند فتحة الدخول الخاصة بالمسدس، استخدم عداد DGIPRO الرقمي 502 بار. فبعض أنواع صمامات الضغط الأخرى يمكن أن تسبب هبوطاً كبيراً في الضغط يؤثر تأثيراً عكسياً على الأداء. ويتميز عداد DGI الرقمي بالحد الأدنى من الهبوط في الضغط، وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لعمليات رش HVLP.

الصيانة الوقائية لويكن ظف

لتحافظ غطاء الهواء في هلسريل، ادعكلسطح الحواش وجرشاة من الشعر للرش. وإذا استدعى الأمر، تظف فتحات الغطاء بمنتجات صالحة أو اقش أو أعوان تظف الأثر إن أمكن لك. ف حللة استخداملك أو أداصلية، جبت و خ ل ا ح ل ت ج ب ل ا ف ف ل ت ح ا ت ب و ا ل ا ت و ه ن م و د ج ل ا ر ش .

لتحافظ ممرات السيليل، جب إزالة المواد الزائدة من اللقدح، أو فصل الخرطوم عن طرازاتلضغط ثم فاع كم ة من ح ل و ل ع ن ال م س د س ج ف س ط ح ال م س د س ا ل ا ح ا ر ج ق ط ع ة م ر ط ة م ن الق م ا ش . و لا ت غ س ال م س د س ب ل ا ك ا م ل ف ا ي ح ل و ل م ذ ب أو م ح و ل ت ت ظ ف ل ا ن ذ ل ك ض ر ب م و ا د ا ل ش ا ح م ه ف ت ر ة ص ل ا ح ة م س د س ال ا ر ش .

ملاحظة

جرب استبدال الفوهلسريل أو ليلرلسريل، استبدلكل ه ما قنفس الوقت. ملتخدام الأجزاء المبتلثة كممكن أن يتسبب فقسرب السيليل. ل نظر ص ف ح ة 14، ج د و ل 2. وأضراً لبقبدال غلاف الإرف الوقت فته. واضبط عزم دوران فوهلسريل على 14 – 16 نون تقم. ولا تكلم لبط الأثر مما يجب.

تنبيه

لتجنب لحاق لتلف فوهلسريل (8)، أو ليلرلسريل (51) احرص غي 5 ج ذ ب ا د ل ل م ن ش ع ك ت س ب ت ا ن ا ع ر ب ا و ف ا ك ف و د ة ل ا س ل ل ، أو 2 (نزع فتحة احتكاك سيليل) 58 لت تخفف ض غ ط ل ل ب ر ك غ ي ل ق ة الإبرة.

ق د ح ال ش ف ا ط . ق م ب ت ف ر ي ع ال م و ا ل ب ا ق ة و ت ت ظ ف ل ق د ح و ك د م ن أ ر ف ت ح ا ت ال غ ش ا ء (60) و ال غ ط ا ء (63) ن ظ ة .

- 2- طرازاتلشفلطق. ق م ب و ص ل م ج م و ع ة غ ط ا ل ق د ح (62) ب و ر ل ف ت ح ة د خ و ل ل س ر ل ل (54). ض ع ال ر ب ل ط ع ل ال ز و ا ل ص ح ح ة ع ل ال م س د س م ع و ج و د ل و ف ع ال ح ب ل ا م ا م (لظ ل ا ص و ر ة) (ت و ك د ا ن ف ت ح ة غ ش ا ء م ن ع ل ا ن ق ط (60) ت و ج ب ز ا و ة 180 در ج ة ع ل و ف ت ح ة ال غ ط ا ء . م و ض ع ص م ا م م ن ع ل ا ن ق ط (63) ل س ه ا م .
- 3- طرازاتلثغ ذ ق ل ي ض غ ط . ق م ب و ص ل خرطوم الإ م ب ل ال س ر ل ل ب و ص ل ف ت ح ة د خ و ل ل س ر ل ل (54)

ملاحظة

قبالتخدام مسدس الرش، فضعه كم ة من ل م ذ ب ل ت و ك د م ن نظلة ممراتل س ر ل ل .

التشغيل (طرازاتللفظ)

- 1- امزج مادة الطلاء حسب تعليمات جهة تلك الصانع، قم بتصفيته.
- 2- اماللق د ح ال م ا ل ا ن ج ا و ز م س ف ل ة 20 م م م ن ل س ط ح . و ت ج ب ال ا ر ا ط ف ا ع ل ة ال م ل ء .
- 3- ق ج ب ر ك ب ف ا غ ط ا ل ق د ح .

كل لطرازات

- 4- ل ف م ف ت ا ح ض ب ل س ر ل ل (18) ف ت ج ا ه ع ق ا ر ب ل س ا ع ل ب ن ح ر ك ة .
- 5- أ د ر م ف ت ا ح ض ب ل ص م ا م ل ب ا ع د (23) ف ا ع ك س ر ا ت ج ا ه ع ق ا ر ب ل س ا ع ض ي ت ف ت ح م ا م ا .
- 6- اضبط ضغطه وافتح الدخول بخصتوى 2 بار.
- 7- أ د ر م ف ت ا ح ض ب ل س ر ل ل ف ا ع ك س ب ج ا ه ع ق ا ر ب ل س ا ع ض ي ط م ر س ن ال و ل ب ال و ل .

استبدال الأجزاء الصّانة

تعلمت خاص قصص مام ال هواء

إجراء الصّان قصص مام ال هواء
أسباب إجراء الصّان قصص مام ال هواء:

أ) صمام ال هواء لا يعمل بطرق قصص حجة هذكون فحاجه إلى
تنظيف
ب) الصّان ال هواء إعادة.

ج) تسرب ال هواء الصّان ال هواء, لظرف صفة 10)

1- نزع بادئ التشغيل باستخدام الأداة المتاحة ممتاح صفة 8 - أو
مفتاح توركس T20. (لظرف شكل 1 و 2)

2 فك صمام ال هواء باستخدام مفتاح SN-28 (14 مم). (لظرف شكل 3)

3- نزع صمام ال هواء ليقض على ساق (لظرف شكل 4)

4- نزع الزنبرك مع وسادة الزنبرك. (لظرف شكل 5)

5- لا تقزع حلقة السرب الخلف (35) من جسم المسدس. (لظرف شكل
6)

6- لا تقزع لهلك البلاستيك من جسم صمام ال هواء, لأن ذلك قد يؤدي
إلى تلف لهلك. (لظرف شكل 7)

7- قم بتنظيف.

أ) إزالة لكمخلفات ال هواء. (لظرف شكل 8)

ب) فستحات الدعامة الأبع يجب أن تكون سليمة. (لظرف شكل 9)

ج- يجب أن تكون ساق حرة الحركة بحيث يمكن أن تحرك
الدعامة. (لظرف شكل 10)

د- يجب أن ينزل قلساق خلال فتحة وظيف ليعمل أو مقيس طبقاً بسبب
حلقة السرب).

هـ- يجب أن يكون حلقة السرب ال هواء نظيفاً ومنتقراً موضع
داخل فتحة وظيف لهلك. (لظرف شكل 6)

و- إنك عن فتحة أي من اللين ودل ساقه, يجب استبدال صمام ال هواء
(لظرف استبدال صمام ال هواء صفة 10).




8- أعتريك ب الزنبرك مع لئوكند من إدخال الطرف الذي حمل وسادة
الاتكاز ليهاتكة أو لا. (لظرف شكل 5)

9- أدخل مجموعة صمام ال هواء المسدس, واضغط بحرص فوق
الزنبرك ويعبر حلقة السرب الخلف. (لظرف شكل 11)

10- ابط مجموعة صمام ال هواء على خدام الأضربع أو لأبتم أحكام ال هواء
بإستخدام مفتاح SN-28 (14 مم). (لظرف شكل 12 و 3)

11- أعد بادئ التشغيل إلى موضع. (لظرف شكل 2 و 1).

12- فحالة وجوتسرب ليل هواء من المسدس, قد نتج عن استبدال صمام
ال هواء. (لظرف استبدال صمام ال هواء).






لتثبيت الصمامات الهوائية

أبواب لتثبيت الصمامات الهوائية:

أ) وجوتسرب من هواء المسدس.
ب) صمامات هوائية لا تعمل بطريقة قصحرة.

- 1- لزج عبادي التشغيل باستخدام فتاح صمامات 8 (SPN-8), أو مفتاح توركس (T20) الموجه لطقم. (انظر الشكل 13 و 14).
- 2- فك صمامات الهوائية باستخدام فتاح SN-28 (14 مم). (انظر الشكل 15)
- 3- لزج صمامات الهوائية على قضيب على لساق. (انظر الشكل 16).
- 4- لزج الزنبرك مع وسادة الزنبرك. (انظر الشكل 17).
- 5- أخرج حلقة سرب الخلف باستخدام أداة الخدمة (56). (انظر الشكل 18 و 19).
- 6- نظف فتق و بص صمامات الهوائية فاجس لمسدس باستخدام خداهي فوشة الة موجهة فالطقم.
- 7- ضع حلقة سرب الخلف الجدد على أداة الخدمة (56): يجب أن تتطابق التاج أو فع على سطح أداة الخدمة. (انظر الشكل 20).
- 8- ضع حلقة سرب الخلف فبقوة داخل الفتحة حتى المسزنيدياستخدام أداة الخدمة. (انظر الشكل 21 و 22).
- 9- أدخل الزنبرك للجدد، مع التأكيد من إدخاله للطرف الذي حمل وسادة الارتكاز للبهاتكة أو لولا. (انظر الشكل 17).
- 10- أدخل مجموعة صمامات الهوائية للمسدس، واضبط بحرص فوق الزنبرك وبعبر حلقة سرب الخلف. (انظر الشكل 23).
- 11- ابسط مجموعة صمامات الهوائية باستخدام الأضربع أو لآبتم أحكم الربط باستخدام فتاح SN-28 (14 مم). (انظر الشكل 15 و 24).
- 12- أعبد ادي التشغيل إلى موضعه. (انظر الشكل 14 و 13).



استبدال الأجزاء/الصيانة

غلاف الإبرة


تعلمات التبادل

- 13- نزع عبادة التشغيل لتسهيل استخدام فتاح صامليّة - 8 (SPN-8)، أو مفتاح توركس (T20). انظر الشكل 25 و 26).
- 14- نزع المسدس من فتاح ضبط سريبل وزنبرك الإبرة مع وسادة الزنبرك. انظر الشكل 27 و 28).
- 15- نزع بلير لسريبل من سرج المسدس. انظر الشكل 29).
- 16- فك ونزع صامليّة الغلاف لتسهيل استخدام فتاح صامليّة - 8 أو مفك مسطح لسلاح. انظر الشكل 30 و 31).
- 17- فحلّة الامتداد التي تدخل من الغلاف لقدم وزنبرك الغلاف. وفحلّة إعادة الاستخدام، نظف الغلاف ونظف.
- 18- أضف زنبرك وصامليّة الغلاف. انظر الشكل 32. أعدت جمع الغلاف. انظر الشكل 32. قم بالتحقق من داخل جسم المسدس باستخدام الدال (انظر الشكل 33) ثم ابط.
- 19- أدخل بلير لسريبل وتأكد من أنه داخل قاعه مسدس. أدخل السريبل (انظر الشكل 34).
- 20- أدخل زنبرك الإبرة ووسادة الزنبرك وفتاح ضبط سريبل. انظر الشكل 28 و 27. أعد تركيب عبادة التشغيل.
- 21- شغف المسدس بأكمله وقوته، وابطم فتاح ضبط سريبل حتى تتوقف بشغفك بمقدار 2/1 دورة حتى تتوفر الحركة الكاملة للإبرة داخل المسدس.
- 22- شغف المسدس عدة مرات حتى تتحقق من صحة العمل.

مجموعة صمام باعد

التبادل اللاص أنة

- يمكن استبدال مجموعة الصمام باعد إذا لحق به أي تلف. نزع باعد فتاح صامليّة SN-28 (14 مم). انظر الشكل 35 و 36. حل علكس ربال داخل مكان استبدالها، و مومش مولف طقم إيدنتركب المسدس GTi PRO.



استبدال الأجزاء الهيكلية

لتبديل الهيكلية رأس الرش



Fig 37




Fig 38



Fig 39




Fig 40



Fig 41



Fig 42



Fig 43




Fig 44



Fig 45



Fig 46



Fig 47



Fig 48

- 1- نزع غطاء الهواء وحلقة الانتحاز. (انظر شكل 37).
- 2- نزع مفتاح ضبط سربيل والزنبرك ووسادة الزنبرك. (انظر شكل 38 و 39).
- 3- نزع بلبرط سربيل من جسم المسدس. (انظر شكل 40).
- 4- نزع غسوة لسربيل باستخدام مفتاح حلقة SN-28 (10 مم) اللوحة الأمامية. (انظر شكل 41 و 42 و 43).
- 5- نزع رأس الرش. (انظر شكل رقم 44).
- 6- نظف رأس الرش باستخدام فرشاة ناعمة. (انظر شكل 45).
- 7- نزع الهيكلية رأس الرش باستخدام مفك صغير أو عود مسندق الطرف. (انظر شكل 46).
- 8- نظف مقبض المسدس، إذ يتطلب الأمر ذلك باستخدام فرشاة ناعمة، وأيضاً رأس الرش فوهة لسربيل وغطاء الهواء وحلقة الانتحاز. (انظر شكل 47).
- 9- ضع الهيكلية رأس الرش على سطح مسطح، مع التأكد من تطبيق الهيكلية الموجودة في الهيكلية مع موقع الهيكلية الموجودة في المسدس. (انظر شكل 48).
- 10- قم بضغط سطح الأمامي على رأس الرش، وبقب إدخال رأس الرش في جسم المسدس، مع التأكد من محاذاة الهيكلية مع الهيكلية الموجودة في جسم المسدس ثم ركب فوهة لسربيل وغطاء الهواء وحلقة الانتحاز. اضبط عزم دوران فوهة لسربيل على 14 - 16 نيوتن. ولا تلمس الهيكلية مرة أخرى. (انظر الشكل 44 و 43 و 42 و 41 و 37).
- 11- أدخل بلبرط لسربيل ليؤكد عملها داخل قاعدة جسم المسدس فوهة لسربيل. (انظر شكل 40).
- 12- أعتك بزنبرك الإبرة ووسادة الزنبرك ومفتاح ضبط سربيل. (انظر الشكل 39 و 38).
- 13- قم بتشغيل المسدس ببطء، وابتعد عن فتحة ضبط سربيل حتى تتوقف قنبلك بمقدار 2/1 دورة حتى تتوفر لاحتكاك تلك الهيكلية داخل المسدس.
- 14- شغل المسدس عدة مرات لتتحقق من صحته العمل.

استبدال الأجزاء الصّانة






ملحس ريب دخول سائل

1. قجب رخلاص امولة (55) سوات خدام افتتاح ص امولة 18 مم (لاظلل شركل 49).
2. هم ب فك مهأا دخول لسريل (54) (بليت خدم افتتاح س داس 8 مم (لاظلل شركل 50).
3. اخلع مهأا دخول لسريل (لاظلل شركل 51).
4. اخلع ملحس ريب (56) واسيتبلى ملح جديكس ريب (لاظلل شركل 52).
5. قجبتركب مهأا دخول لسريل (لاظلل شركل 51).
6. قبال ريب سوات خدم افتتاح س داس 8 مم (لاظلل شركل 50).
7. قجب بطلاص امولة (55) (بليت خدام افتتاح ص امولة 18 مم (لاظلل شركل 49).



غطاء قفل ش فط

1. اخلع غشاء ملح علن قسط (60). قجب نطفه أو اسيتبلى بتوكد من عدم نالسدالى فتحة. (لاظلل شركل 53)
2. اخلع طوق القدح (59) (لاظلل شركل 54)
3. توكد من فنتح فلصمام (62) (نطفة وغر مس دودة. (لاظلل شركل 55)
4. وصى اسيتبدال طوق القدح (59) (بآخر جديكس ريب حدودتس ريب ف القدح (لاظلل شركل 56)
5. أعتركب غشاء ملح علن قسط. أعتركب ليفاتحة في الغشاء بزواة 180 درج قبعداً عن الصمام. (لاظلل شركل 57)



استبدال الأجزاء/الصيانة

الجدول 1 – أغطية الهواء

تدفق الهواء (لتر/دقيقة) عند 2 بار	ضغط الدخول الموصى به (بار)	العلامة لتعريف غطاء الهواء	التقنية	رقم جزء غطاء الهواء	قودح الرش
450	2.0	H1	HVLP	PRO-100-H1-K	GTi-HD
280	2.0	T1	TRANS-TECH®	PRO-100-T1-K	
350	2.0	T2	TRANS-TECH®	PRO-100-T2-K	
300	2.0	T3	TRANS-TECH®	PRO-100-T3-K	

ملاحظة: يدخل غطاء الهواء من حلقة الاحتجاز، لا تخضع لحلقة الانزلاق (2) أو ملبس ربح حلقة الاحتجاز (5) من حلقة الاحتجاز. قد يتسبب ذلك فشلف الأجزاء حلقة الانزلاق و ملبس ربح حلقة الاحتجاز غير متوفر لتقطع غرار. ماعلئك إلا أتقوهم بنظف الأجزاء وإع استركب غطاء هواء جديد أو نظف.

الجدول 2 – مجموعة فوهة السربيل وبلر السربيل

رقم جزء الإبرة	رقم لاجزغ فوهة السربيل	مس دس رش
PRO-315-K	PRO-200-16-K	GTi S HD
	PRO-200-18-K	
	PRO-200-20-K	
PRO-305-085-10-K	PRO-205-085-K	GTi P HD
	PRO-205-10-K	
PRO-305-12-14-K	PRO-205-12-K	
	PRO-205-14-K	
PRO-315-K	PRO-200-16-K	
	PRO-200-18-K	
	PRO-200-20-K	

ملاحظة: عند استبدال فوهة السربيل أو بلر السربيل، استبدلكل فوهة نفس الوقت. عزم ضي 20-18 نون نهر (13-15 قدم – رطل). ولاتحجم بطفو هلسربيل أكثر مما يجب. استخدم مفتاح بيط SN-28، 10 مم لقدمع الممس دس، فلاحص بفتح الحال عزم.

للملحقات

	مجموعة قداح مزج بمساحة 600 سم ² للعب، عدد 50	MC-1-K50		DGIPRO-502- BAR	مقاس ضغط DGi بارقم
	H-6065-B (BSP) H-6065-N (NPS)	خرطوم هواء مطاطي قطر داخلي 10 م × 8 مم مع تركيبات 4/1 بوصة		SN-28-K	مفتاح ربط
	MPV-424	توصيلة QD أنثى		SPN-8-K2	مفتاح خوركس
	MPV-5	توصيلة QD ذكر		MPV-60-K3	وصلة دوارة MPV
	DVFR-8	مرشح/مضخم DVFR		4900-5-1-K3	مرشحات نظف

للضمان

هذا المنتج شمل ضمان من ITW Finishing Systems and Products Limited لمدة عام واحد.

ITW Finishing Systems and Products
Ringwood Road,
Bournemouth,
BH11 9LH, UK

هاتف رقم (571111) 01202
فاكس رقم (58 1940) 01202

عن وان الموقع الإلكتروني <http://www.itwifuro.com>

إن ITW Finishing Systems and Products ه إحدى شركات Division of ITW Ltd. المكتبة لملحقات
Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire, SL4 3BL, UK.
619 5461 24 رقم الهاتف 559693 رقم الفاكس 559693 رقم الهاتف 619 5461 24