

DEVILBISS

LT



SB-E-2-831 ISS.04

CE Ex II 2 G X

Techninis biuletenis

„GTi-HD“ – gravitaciniai daṭų purkštuvai



Turinys

Tema	Puslapis
EB atitikimo deklaracija	3
Dalių numeriai	3
Veikimo aprašymas	3
Komplekto sudėtis	4
Konstrukcinės savybės	4
Konstrukcinės medžiagos	4
Specifikacijos ir techniniai duomenys	4
Saugumo išpėjimai	5
Dalių sąrašas	6
Išardytų dalių vaizdas	7
Montavimas, naudojimas, profilaktinė priežiūra ir valymas	8
Dalių keitimas/priežiūra	9
A. Oro vočtuvo aptarnavimas	9
B. Oro vočtuvo keitimas	10
C. Adatų paketas, paskirstymo vočtuvo agregatas	11
D. Purškimo galvutės tarpinės keitimas	12
E. Skysčio įleidimo tarpinės ir gravitacinio indo priežiūra	13
F. 1 diagrama – oro dangteliai, 2 diagrama – skysčio purkštukai ir skysčio adatos	14
Galimų veikimo trikčių šalinimas	16
Priedai	17
Garantija	17

EB atitikimo deklaracija

Mes, įmonė „ITW Finishing UK“, įsikūrusi adresu Ringwood Rd, Bornmutas, Dorsetas, BH11 9LH, Jungtinė Karalystė, kaip **GTiS-HD ir GTiP-HD** modelio daṭ u purkštuvo gamintoja, pareiškiame, prisiimdamis visą atsakomybę, kad įranga, kuriai šis dokumentas taikomas, atitinka tokius standartus ar kitus norminius dokumentus:

BS EN 292-1 1 ir 2 dalis: 1991, BS EN 1953: 1999; ir atitinka apsaugos reikalavimus, nurodytus Tarybos direktyvoje 98/37/EC dėl įrangos saugos direktyvos ir;

EN 13463-1:2001, tarybos direktyvą 94/9/EC dėl įrangos ir apsaugos sistemų, skirtų naudoti potencialiai sprogioje atmosferoje II 2 G X apsaugos lygio.

Šis gaminys taip pat atitinka EPA nurodymų reikalavimus, PG6/34. Perdavimo efektyvumo sertifikatai bus pateikti pareikalavus.

B. Holt, viceprezidentas
2008 m. gruodis 1 d.

„ITW Finishing Systems and Products“ pasilieka teisę be išankstinio pranešimo keisti gaminio specifikacijas.

Dalių numeriai

„GTi-HD“ daṭ u purkštuvių uṭ sakomi taip:

pvz., GTi **S HD-H1-16**, kur

H1	=	H1 oro dangtelis. Kiti variantai yra T1, T2 ir T3
S	=	Gravitacinis tiekimas. Kitas variantas yra P, slėgis.
16	=	16 purkštukas. Dydžiai nurodyti 2 diagramoje, 14 psl.

Veikimo aprašymas

GTi-HD yra profesionalios kokybės daṭ u purkštuvas, sukurtas naudojant didelio tūrio, maṭ o slėgio (HVLP) technologiją arba EPA atitinkančią „Trans-Tech“® technologiją. GTi-HD tinkamas daugelio rūšių daṭ ams, glazūroms ir lakams.

SVARBU: Šie daṭ u purkštuvių tinkamumas vandeninėms, tiek tirpiklyje tirpstančioms padengimo medžiagoms. Šie purkštuvių neskirti naudoti su koroziją sukeliančiomis ar abrazyvinėmis medžiagomis, naudojant su tokiomis medžiagomis reikės daṭ niau valyti ir/arba keisti dalis. Jei kyla abejonių dėl konkrečios medžiagos tinkamumo, kreipkitės į „DeVilbiss“ platintoją arba tiesiogiai į „DeVilbiss“.

PASTABA: Šio purkštuvo negalima naudoti su halogeniniais anglavandenilių tirpikliais ar valikliais, pvz., 1,1,1,-trichloroetanu ar metileno chloridu. Šie tirpikliai gali sureaguoti su šiame purkštuve ir inde naudojamais aluminio komponentais. Reakcija gali būti aktyvi ir sukelti įrangos sprogimą.

Komplekto sudėtis (visų modelių)			
1	„GTi-HD“ gravitacinio tiekimo purkštuvas	1	Verčių raktis (10 mm ir 14 mm A/F)
1	TGC 1 litro gravitacinis tiekimo indas (tik gravitaciuoose modeliuose)	1	Kryžminis/plokščias atsuktuvas
1	Indo filtras (tik gravitaciuoose modeliuose)	1	Valymo šepetėlis
1	4 spalvotų identifikacinių tūdų rinkinys	1	Aptarnavimo biuletenis

Konstrukcinės savybės			
1	Oro dangtelis (nikeliu padengtas tūvaris, suteikiantis didesnį patvarumą)	10	Ventiliatoriaus oro reguliavimas (tolygus ventiliatoriaus reguliavimas purškimui apskritimu)
2	Oro dangtelio laikiklio tūdės (leidžia lengvai sukti oro dangtelį)	11	Skysčio reguliavimas (tolygus skysčio tūrio reguliavimas)
3	Skysčio purkštukas (idealai tinkta automobilių padengimui laku)	12	Nuimama purkštuko galvutė (užtikrina ilgesnį purkštovo ekspluatacijos laiką)
4	Skysčio adata (pagrindas su grioveliu leidžia lengviau nuimti)	13	Keičiamas spalvų identifikacijos sistema (pridedami 4 spalvoti tūdai)
5	Skysčio įleidimas (3/8 BSP sriegis – tinkta „DeVilbiss“ ir daugeliui kitų indų sistemų)	14	Anoduotas kaltinio aliuminio purkštovo korpusas (ergonomiškas, puikiai atrodantis ir patvarus, paprastas valyti)
6	Oro įleidimas (universalus sriegis, tinkta BSP 1/4 ir 1/4 NPS)	15	1 litro aluminininis gravitacinis tiekimo indas (tik gravitaciuoose modeliuose)
7	Automatiškai susireguliuojančių adatų paketas (užtikrinantis veikimą be trikčių)	16	Indo dangtelis su skysčiu nepralaidžia diafragma
8	Gaidukas (ergonomiškas ir patogus)	17	Oro vočtuvas (konstrukcija užtikrina mažesnę traukos jėgą ir nedidelį slėgio kritimą)
9	Gaiduko smeigė ir varčtas (lengvai pakeičiamas konstruktija)	18	Purkštuvės tinkta naudoti su vandenye ir tirpikliuose tirpiomis medžiagomis

Konstrukcinės medžiagos	
Purkštovo korpusas	Anoduotas aluminis
Oro dangtelis	Nikeliu padengtas tūvaris
Skysčio purkštukas, skysčio adata, skysčio įleidimas, gaiduko smeigė	Nerūdijantis plienas
Purkštovo galvutė	Anoduotas aluminis
Spyruoklės, segtukai, varčtai	Nerūdijantis plienas
Tarpinės, tarpikliai	Tirpikliams atsparios medžiagos
Gaidukas	Chromu padengtas plienas
Oro įleidimas, korpuso ivorė, paskirstymo vočtuvo korpusas, oro vočtuvo verčių, oro dangtelio laikantysis tūdės, rankenėlės	Chromu padengtas tūvaris
Indas	Aluminio indas, dangtelis ir vamzdelis, mišrios dervos kumšteliš

Specifikacijos ir techniniai duomenys	
Oro tiekimo jungtis	Universal 1/4" (tinka 1/4" BSP ir 1/4" NPS įkišama)
Maksimalus statinis oro slėgis	P1 = 12 bar (175 psi)
Maksimalus statinis skysčio slėgis	P2 = 14 bar (203 psi)
Skysčio tiekimo jungtis	Universal 3/8" (tinka 3/8" BSP ir 3/8" NPS įkišama)
Darbinė temperatūra	0–40 °C (32–104 °F)
Purkštuvės svoris (tik purkštuvės) (tik indas)	650 g 420 g

SAUGUMO ĮSPĖJIMAI

GAISRAS IR SPROGIMAS



Purškiami tirpikliai ar padengimo medžiagos gali būti degios ar sprogios. VISUOMET prieš naudodami įrangą perskaitykite padengimo medžiagos tiekėjo instrukcijas ir COSHH lapus.



Vartotojai turi laikytis visų vietinių ir nacionalinių įstatymų ir taisyklių bei draudimo įmonių reikalavimų dėl ventiliacijos, priešgaisrinės saugos, darbo ir darbo vietų prieštūros.



Ši pristatoma įranga NEPRITAIKYTA naudojimui su halogeno angliavandeniliais.



Skystis ir/arba oras, judantis tarnomis, purškimo procesas ar nelaidžių dalių valymas audeklui gali sukelti statinės elektros krūvius. Siekiant išvengti užsidegimo dėl statinių krūvių purkštuvas ir kita naudojama metalinė įranga turi būti įteminta. Būtina naudoti laidžias oro ir/arba skysčio tarnas.

Asmeninė Saugos Įranga



Nuodingi garai – kai kurios purškiamos medžiagos gali būti nuodingos, dirginančios ar kitaip kenksmingos sveikatai. Prieš purkšdami visuomet perskaitykite visas medžiagos etiketes, saugos duomenų lapus ir rekomendacijas. Jei abejojate, kreipkitės į medžiagų tiekėją.



Rekomenduojama visuomet naudoti kvėpavimo takų apsaugos įrangą. Naudojamos įrangos tipas turi būti suderinamas su purškiamą medžiagą.



Visuomet purkšdami ar valydamis purkštuva naudokite akių apsaugą.



Purškiant ar valant įrangą būtina dėvėti pirštines.



Apmokymas – darbuotojai turi būti atitinkamai apmokyti apie saugaus purškimo įrangos naudojimą.

Netinkamas naudojimas

Niekuomet nenukreipkite purkštuvo į jokią kūno dalį.

Niekuomet neviršykite maksimalaus rekomenduojamo saugaus darbinio įrangos slėgio.

Sumontavus nerekomenduojamas ar neoriginalias dalis gali kilti pavojus.

Prieš valant ar atliekant prieštūros visas slėgis turi būti izoliuotas ir išleistas iš įrangos.

Gaminj reikia valyti naudojant purkštuvo valymo įrangą, o baigus valyti nedelsiant nušluostyti ir nusausinti. Dėl per ilgo valymo tirpalų poveikio gaminys gali sugesti.

Triukšmo lygis




Svertinis purkštuvo garso lygis gali viršyti 85 dB (A), atsižvelgiant į naudojamą komplektaciją. Informacija apie realų triukšmo lygį pateikiama pareikalavus. Purškiant rekomenduojama visuomet dėvėti klausos apsaugą.

Naudojimas

Naudojant didelio slėgio purškimo įrangą gali veikti atatrankos jėga. Tam tikromis sąlygomis tokios jėgos dėl nuolatinės įtampos operatoriui gali sukelti sužalojimus.

DALIŲ SARAŠAS

Nr.	APRAŠYMAS	DALIES Nr.	SKAIČIUS	Nr.	APRAŠYMAS	DALIES Nr.	SKAIČIUS
1	Oro dangtelio laikiklio čiūnas	PRO-405-K	1	36	Oro vočtuvo agregatas	SN-402-K	1
3	Oro dangtelis	-	1	*37	Spragtuko smeigė ir varčtas (T20 TORX)	-	1
4	Oro dangtelio laikiklio spaustukas	JGA-156-K5	1	38	Spragtukas	-	1
6	Oro dangtelis ir čiūnas	Tr. 1 diagramą 14 psl.	1	*39	Spragtuko smeigė	-	1
8	Skysčio purkštukas	Tr. 2 diagramą 14 psl.	1	40	Gaiduko, smeigės ir varčtų rinkinys	SN-21-K	1
9	Purkštuvu galvutė	-	1	42	Įleidimas	SN-40-K	1
*10	Purkštuvu galvutės tarpinė (2 vnt. rinkinys)	SN-18-1-K2	1	43	Spalvotų identifikavimo čiūnų rinkinys (4 spalvų)	SN-26-K4	1
11	Purkštuvu galvučių ir tarpių rinkinys	SN-17-1-K	1	44	Oro srauto vočtuvas	PRO-411-K	1
*12	Korpuso įvorės tarpinė	-	1	45	Tiedinis fiksatorius	-	1
13	Korpuso įvorė	-	1	46	Vočtuvo galvutė	-	1
14	Korpuso įvorė ir tarpinė	SN-6-K	1	47	Poverčių	-	1
15	Skysčio adata	Tr. 2 brėžinj. 14 psl.	1	48	Vočtuvo korpusas	-	1
*16	Adatos spryruoklė	-	1	49	Vočtuvo kojelė	-	1
*17	Adatos spryruoklės pagrindas	-	1	50	Slopintuvu plokštė	SN-41-K	1
18	reguliacijos rankenėlė	-	1	51	Smeigių ir varčtų rinkinys	SN-405-K5	1
19	Skysčio reguliacijos rankenelių, spryruoklių ir padėklų rinkinys	PRO-3-K	1	52	Oro vočtuvo priet iūros įrankis	-	1
*20	Fiksatorius	-	2	53	Kryčių minis atsuktuvas	SPN-8-K2	1
21	Paskirstymo vočtuvo korpusas	-	1	54	Skysčio įleidimo jungtis	-	1
*22	vočtuvo tarpinė	-	2	55	Fiksavimo vertėlė	-	1
23	Paskirstymo vočtuvo reguliacijos rankenėlė	-	1	56	Sandariklis	-	1
*24	Paskirstymo vočtuvo kištukas	-	2	57	Skysčio įleidimo jungties rinkinys	PRO-12-K	1
25	Paskirstymo vočtuvo agregatas	PRO-404-K	1	Tik įsiurbimo indų modeliai			
*26	Adatų paketas	-	1	58	Įsiurbimo indas	KR-566-1-B	1
*27	Pakavimo spryruoklė	-	1	59	3 vnt. indų dangteliių tarpių rinkinys	KR-11-K3	1
28	Pakavimo vertėlė	-	1	60	Apsaugos nuo pralašėjimo diafragmos (5 vnt. rinkinys)	KR-115-K5	1
29	Pakavimo, spryruoklių ir pakavimo vertėlių rinkinys	SN-404-K	1	61	Filtras (10 vnt. rinkinys)	KR-484-K10	1
30	Oro vočtuvo korpusas	-		62	Dangtelio agregatas	KR-4001-B	1
31	Oro vočtuvo korpusas	-	1	63	Įsiurbimo indas	KR-466-K	1
32	Lékštinių oro vočtuvas	-	1	SMULKAUS REMONTO DALYS			
33	Oro vočtuvo spryruoklė	-	1	Purkštuvu remonto rinkinys (pridedami elementai pat ymēti *)		PRO-415-1	
34	Oro vočtuvo spryruoklės pagrindas	-	1	Tarpinių ir kištukų 5 vnt. rinkinys (elementai 20, 22 ir 24)		GTi-428-K5	
35	Oro vočtuvo tarpinė	SN-34-K5	1	Informacijos apie priedus gausite 17 psl.			



PATENT GB2417544

DIEGIMAS

Siekiant maksimalaus perdavimo efektyvumo nenaudokite daugiau slėgio nei reikia naudojamai medžiagai paskleisti. **PASTABA:** naudodami H1, HVLP komplektaciją neviršykite 2 barų įleidimo slėgio.

1. Prijunkite purkštuvą prie švaraus oro šaltinio be drėgmės ir alyvos naudodami bent 8 mm vidinio skersmens jungiamąją tarpą.

PASTABA

Atsiž velgiant į tarpus ilgi galiau prieikti didesnio vidinio skersmens tarpos. Manometrą sumontuokite ant purkštuvu rankenos. Ijungę purkštuvą sureguliuokite slėgi iki 2,0 bar. Nenaudokite daugiau slėgio nei reikia naudojamai medžiagai paskleisti. Per didelis slėgis sukelia perteiklinį purškimą ir sumatins perdavimo efektyvumą.

PASTABA

Jei reikalingos sparčiojo sujungimo movos, naudokite tik didelio pralaidumo sparčiojo sujungimo movas, patvirtintas naudojimui su HVLP. Kiti tipai nepraleis pakankamai oro tinkamam purkštuvu veikimui.

PASTABA

Jei oro reguliavimo vočių tuvas naudojamas purkštuvu įleidime, naudokite DGIPRO-502-bar skaitmeninį manometrą. Kai kurie kiti reguliavimo vočių tuvai pasiūlyti ymi dideliu slėgio kritimu, kuris gali neigiamai paveikti purškimą. DGI skaitmeninis vočių tuvas pasiūlyti ymi minimaliu slėgio kritimu, kuris svarbus HVLP purškime.

2. **TIK SIURBIAMIEJI MODELIAI.** Indo dangtelio agregatą (62) prityvinkite prie skysčio įleidimo jungties (54). Jungą nustatykite stačiais kampais į purkštuvą su kumšteline svirtele priekyje (t. r. pav.). Tūrėkite, kad skysčiu nepralaidžios diafragmos (60) anga būtų 180° nuo dangtelio angos. skysčiu nepralaidaus vočių tuvo (63) padėtis nesvarbi.
3. **SLĖGINIO TIEKIMO MODELIAI.** Prie skysčio įleidimo jungties (54) prijunkite skysčio tiekimo tarpą.

PASTABA

Prieš naudodami purkštuvą praplaukite jį tirpikliu ir patirkinkite, ar skysčio kanalai švarūs.

NAUDOJIMAS (GRAVITACINIAI MODELIAI)

1. Sumaišykite padengimo medžiagą ir filtravimo medžiagą pagal gamintojo instrukcijas.
2. Pripildykite indą ne daugiau kaip 20 mm iki indo viršaus. NEPERPILDYKITE.
3. Uždėkite indo dangtelį.

VISI MODELIAI

4. Pasukite skysčio reguliavimo rankenelę (18) laikrodžio rodyklės kryptimi, kad skysčio adata nejudėtu.
5. Pasukite paskirstymo vočių tuvo reguliavimo rankenelę (23) prieš laikrodžio rodyklę iki visiškai atviros padėties.

6. Sureguliuokite oro įleidimo slėgi iki 2,0 barų.
7. Pasukite skysčio reguliavimo rankenelę prieš laikrodžio rodyklę, kol bus matomas pirmasis sriegis.
8. Išbandykite purškimą. Jei padengimas per sausas, sumatinkite oro srautą sumatins indami oro įleidimo slėgi.
9. Jei padengimas per drėgnas, sumatinkite skysčio srautą pasukdami skysčio reguliavimo rankenelę (18) laikrodžio rodyklės kryptimi. Jei medžiaga nepakankamai paskirstoma, padidinkite oro įleidimo slėgi. Jei paskirstoma per daug, sumatinkite įleidimo slėgi.
10. Apipurškiama paviršių galima sumatinti pasukant paskirstymo vočių tuvo rankenelę (23) laikrodžio rodyklės kryptimi.
11. Laikykite purkštuvą statmenai paviršiui, ant kurio purškiate. Pakreipus ar pasukus purkštuvą padengimas gali būti netolygus.
12. Rekomenduojamas purškimo atstumas yra 150-200 mm.
13. Pirma purškite iš kraštų. Purškite taip, kad kiekvienas purškimas perdengtu kitą bent 75%. Judinkite purkštuvą tolygiu greičiu.
14. Kai purkštuvas nenaudojamas, visuomet išjunkite oro tiekimą ir išleiskite slėgi.

PREVENCINĖ PRIETIŪRA IR VALYMAS

Norédami nuvalyti oro dangtelį ir skysčio purkštuką, nuvalykite išorę standžiu šerių šepeteliu. Jei reikia valyti dangtelio angas, naudokite šepetėlį arba dantų krapštuką. Jei naudojate vielą ar kietą įrankį, būkite itin atsargūs, kad nesubraižytumėte ar nepadidintume angų, nes tada bus iškreiptas apipurškiamas plotas.

Norédami išvalyti skysčio kanalus, nuo indo pašalinkite medžiagą perteklių arba atjunkite tarpą slėginiuose modeliuose, tada praskalaukite purkštuvu plovimo tirpalu. Niekuomet nenardinkite į tirpiklį ar valymo tirpalus, nes tai kenkia tepalui ir purkštuvu eksploatacijos trukmei.

PASTABA

Tuo pačiu metu keiskite skysčio purkštuką ar skysčio adatą. Naudojant nusidévéjusias dalis galimas skysčio nuotekis. Tr. 14 psl., 2 diagramą. Taip pat tuo pačiu metu pakeiskite adatos paketą. Priverčite skysčio purkštuką 14–16 nm jėga. Neperverčite.

DĖMESIO

Kad skysčio purkštukas (8) ar skysčio adata (15) nesugestų, būtinai arba 1) patraukite gaiduką ir laikykite priverždamis arba atlaisvindamis skysčio purkštuką, arba 2) nuimkite skysčio reguliavimo rankenelę (18) ir sumažinkite spyruskles spaudimą į adatos žiedą.

GRAVITACINIS INDAS Pašalinkite likusią medžiagą ir išvalykite indą. Tūrėkite, kad angos diafragmoje (60) ir dangtelioje (63) būtų švarios.

Dalių keitimas/priežiūra

ORO VOŁTUVO INSTRUKCIJOS

Oro vožtuvo aptarnavimas

Oro vožtuvo aptarnavimo priežiūra:

- A) Oro vožtuvo aptarnavimo priežiūra:
 - B) Reguliari priežiūra.
 - C) Prateka oras (patariama pakeisti, Tr. 10 psl.).
1. Naudodami pridėtą įrankį (SPN-8) arba TORX T20 atsuktuvą nuimkite gaiduką. (Tr. 1 ir 2 pav.)
 2. Atskite oro vožtuvo SN-28 (14 mm) verčių liarakčiu. (Tr. 3 pav.)
 3. Nuimkite oro vožtuvo, laikydami už kojelės. (Tr. 4 pav.)
 4. Nuimkite spyruoklę su spyruoklės pagrindu. (Tr. 5 pav.)
 5. NENUIMKITE GALINĖS TARPINĖS (35) NUO PURKŠTUVO KORPUSO. (Tr. 6 pav.)
 6. NENUIMKITE PLASTIKINIO KORPUSO NUO ORO VOŽTUVO KORPUSO, NES GALITE JĮ SUGADINTI. (Tr. 7 pav.)
 7. IŠVALYKITE
 - a. Pašalinkite susikaupusius dažus. (Tr. 8 pav.)
 - b. 4 vožtuvo angos turi būti švarios. (Tr. 9 pav.)
 - c. Kojelė turi laisvai judėti vožtuve. (Tr. 10 pav.)
 - d. Kojelė turi slysti korpuso anga su nedideliu pasipriešinimu (dėl tarpinės).
 - e. Galinė tarpinė turi būti švari ir sriegio vietoje. (Tr. 6 pav.)
 - f. Jei nepavyksta užtikrinti kurio nors iš šių punktų, pakeiskite oro vožtuvo (Tr. oro vožtuvo keitimas 10 psl.).
 8. Pakeiskite spyruoklę, išitikindami, kad pirmiausia į vidų įjungite plastikinį guolio pagrindą. (Tr. 5 pav.)
 9. Įstatykite oro vožtuvo agregatą į purkštuvą ir atsargiai praveskite pro spyruoklę ir pro galinę tarpinę. (Tr. 11 pav.)
 10. Užverčiate oro vožtuvo agregatą, pirmiausia, po to SN-28 (14 mm) verčių liarakčiu. (Tr. 12 ir 3 pav.)
 11. Pakeiskite gaiduką. (Tr. 2 ir 1 pav.)
 12. Jei purkštuve nuteka oras, gali prieikti pakeisti oro vožtuvo (Tr. oro vožtuvo keitimas).






Fig 13



Fig 14



Fig 15



Fig 16



Fig 17



Fig 18



Fig 19




Fig 20



Fig 21



Fig 22



Fig 23



Fig 24

Oro vožtuvo keitimas

Oro vožtuvo keitimo priež astys:

- A) Oro nutekėjimas purkštuve.
- B) Oro vož tuvas veikia netinkamai.

1. Naudodami pridėtą SPN-8 arba TORX (T20) atsuktuvą nuimkite gaiduką. (Tr. 13 ir 14 pav.)
2. Atsukite oro vož tuvą SN-28 (14 mm) verčių raktučiu. (Tr. 15 pav.)
3. Nuimkite oro vož tuvą, laikydami už kojelés. (Tr. 16 pav.)
4. Nuimkite spyruoklę su spyruoklés pagrindu. (Tr. 17 pav.)
5. Už kabinkite galinę tarpinę aptarnavimo įrankiu (56). (Tr. 18 ir 19 pav.)
6. Išvalykite oro vož tuvo sriegius purkštuvu korpuse šepeteliu, esančiu rinkinyje.
7. Idėkite naują galinę tarpinę į aptarnavimo įrankį (56); grioveliai turi atitikti aptarnavimo įrankio formą. (Tr. 20 pav.)
8. Tvirtai įstumkite galinę tarpinę į angą iki lanksto, naudodami aptarnavimo įrankį. (Tr. 21 ir 22 pav.)
9. Idėkite naują spyruoklę, įsitikindami, kad pirmiausia į vidū jeina plastikinis guolio pagrindas. (Tr. 17 pav.)
10. Įstatykite oro vož tuvo agregatą į purkštuvą ir atsargiai praveskite pro spyruoklę ir pro galinę tarpinę. (Tr. 23 pav.)
11. Užverčiate oro vož tuvo aggregatą, pirma pirštais, po to SN-28 (14 mm) verčių raktučiu. (Tr. 24 ir 15 pav.)
12. Pakeiskite gaiduką. (Tr. 14 ir 13 pav.)

Dalių keitimas/priežiūra

ADATOS PAKETAS

KEITIMO INSTRUKCIJOS

13. Naudodami SPN-8 arba TORX (T20) atsuktuvą nuimkite gaiduką. (Tr. 25 ir 26 pav.)
14. Nuo purkštuvo nuimkite skysčio reguliavimo rankenėlę ir adatos spyruoklę su pagrindu. (Tr. 27 ir 28 pav.)
15. Nuo purkštuvo nuimkite korpuso skysčio adatą. (Tr. 29 pav.)
16. Atlaisvinkite ir nuimkite pakavimo vertę lę, naudodami atsuktuvą SPN-8 arba tiesus plokščią atsuktuvą. (Tr. 30 ir 31 pav.)
17. Jei keičiate, išmeskite seną pakuotę ir pakavimo spyruoklę. Jei naudojate pakartotinai, išvalykite pakuotę. Taip pat išvalykite pakavimo spyruoklę ir vertę lę. (Tr. 32 pav.)
18. Vėl surinkite pakuotę, (Tr. 32 pav.). Rankomis surinkite purkštuvo korpusą (Tr. 33 pav.) ir priverčite. (Tr. 30 ir 31 pav.)
19. Įstatykite skysčio adatėlę į purkštuvo korpusą iki pat galo, įstatydami į skysčio purkštuką (Tr. 34 pav.).
20. Įdėkite adatos spyruoklę, spyruoklės pagrindą ir skysčio reguliavimo rankenėlę. (Tr. 28 ir 27 pav.) Vėl sumontuokite gaiduką. (Tr. 25 ir 26 pav.)
21. Iki galo paspauskite gaiduką ir iki galo įsukite skysčio reguliavimo rankenėlę. Pasukite ją atgal 1/2 apsisukimo ir purkštuvo adata judės visu diapazonu.
22. Kelis kartus paspauskite gaiduką ir įsitikinkite, ar purkštuvas tinkamai veikia.

PASKIRSTYMO VOČTUVO AGREGATAS

KEITIMAS/PRIEŽIŪRA

Jei paskirstymo vočtuvo agregatas sugadintas, ji galima pakeisti. Nuimkite naudodami SN-28 (14 mm) verti liaraktį (tr. 35 ir 36 pav.). Vidinę tarpinę galima pakeisti, jei yra „GTi PRO“ purkštuvo remonto komplekte.



Fig 25



Fig 26




Fig 27



Fig 28




Fig 29




Fig 30



Fig 31



Fig 32



Fig 33



Fig 34



Fig 35



Fig 36

Dalių keitimas/priežiūra



Fig 37



Fig 38



Fig 39




Fig 40



Fig 41




Fig 42



Fig 43




Fig 44



Fig 45



Fig 46



Fig 47



Fig 48




PURŠKIMO GALVUTĖS TARPINĖS KEITIMAS

1. Nuimkite oro dangtelį ir laikiklio țiedą. (Tr. 37 pav.)
2. Nuimkite skysčio reguliavimo rankenėlę, spyruoklę ir spyruoklės pagrindą. (Tr. 38 ir 39 pav.)
3. Nuo purkštuvo nuimkite korpuso skysčio adatą. (Tr. 40 pav.)
4. Nuimkite skysčio purkštuką SN-28 (10 mm) apvaliu verčių liarakčiu, nuimkite priekinę plokštę. (Tr. 41, 42 ir 43 pav.)
5. Nuimkite purškimo galvutę. (Tr. 44 pav.)
6. Išvalykite purškimo galvutę minkštu šepeteliu (Tr. 45 pav.).
7. Nedideliu atsuktuvu ar krapštuku nuimkite purškimo galvutės tarpinę. (Tr. 46 pav.)
8. Jei reikia, nuvalykite priekinę purkštuvo dalį bei purškimo galvutę, skysčio purkštuką, oro dangtelį ir laikiklio țiedą minkštu šepeteliu. (Tr. 47 pav.)
9. Uždékite naują purškimo galvutės tarpinę ant purkštuvo priekinės dalies, įsitikindami, kad tarpinės plokštuma sutampa su purkštuvo plokštuma. (Tr. 48 pav.)
10. Uždékite priekinę plokštę ant purškimo galvutės, pritvirtinkite purškimo galvutę ant purkštuvo korpuso ir įsitikinkite, kad purškimo galvutės plokštuma sutampa su purkštuvo korpusu. Sumontuokite skysčio purkštuką, oro dangtelį ir fiksavimo țiedą. Priverčiate skysčio purkštuką 14–16 Nm jėga. Neperverčiate skysčio purkštuko. (Tr. 44, 43, 42, 41 ir 37 pav.)
11. Įstatykite skysčio adatėlę į purkštuvo korpusą iki pat galo, įstatydami į skysčio purkštuką. (Tr. 40 pav.)
12. Vėl surinkite adatos spyruoklę, spyruoklės pagrindą ir skysčio reguliavimo rankenėlę. (Tr. 39 ir 38 pav.)
13. Iki galo paspauskite gaiduką ir įsukite skysčio reguliavimo rankenėlę į galo. Pasukite ją atgal 1/2 apsisukimo ir purkštuvo adata judės visu diapazonu.
14. Kelis kartus paspauskite gaiduką ir įsitikinkite, ar purkštuvas tinkamai veikia.

Dalių keitimas/priežiūra

SKYSČIO ĮLEIDIMO TARPINĖ

1. Atlaisvinkite fiksavimo verč lę (55) 18 mm verč liarakčiu (čr. 49 pav.).
2. 8 mm šešiakampiu atsuktuvu atsukite skysčio įleidimo adapterį (54). (čr. 50 pav.).
3. Išimkite skysčio įleidimo adapterį (čr. 51 pav.).
4. Nuimkite sandariklį (56) ir pakeiskite nauju (čr. 52 pav.).
5. Įdėkite skysčio įleidimo adapterį (čr. 51 pav.).
6. Už verč kite 8 mm šešiakampiu atsuktuvu (čr. 50 pav.).
7. Už verč kite fiksavimo verč lę (55) 18 mm verč liarakčiu (čr. 49 pav.).



ĮSIURBIMO INDO DANGTELIS

1. Nuimkite skysčiu nepralaidų dangtelį (60). Išvalykite arba pakeiskite. Įsitikinkite, ar ventilio anga yra atvira (čr. 53 pav.).
2. Nuimkite indo tarpiklį (59) (čr. 54 pav.).
3. Tiūrėkite, kad ventilio anga dangtelyje (62) būtų švari ir neuž kimšta (čr. 55 pav.).
4. Rekomenduojama pakeisti indo tarpiklį (59) nauju, kad nebūtų indo nuotekiai (čr. 56 pav.).
5. Už dékite nepralaidų skysčiu dangtelį. Nustatykite dangtelio 180° ventilio angą toliau nuo voč tuvo angos (čr. 57 pav.).

Dalių keitimas/priežiūra

1 diagrama – oro dangteliai

PURKŠTUVAS	GRAVITACINIAI ARBA SLĘGINIAI	ORO DANGTELIO TYMĖJIMAS	REKOMENDUOJAMAS ĮLEIDIMO SLĖGIS (bar)	ORO SRAUTAS (l/min) @ 2 bar	DALIES NR. ORO DANGTELIUI
GTi-HD	PRO-100-H1-K	HVLP	H1	2,0	450
	PRO-100-T1-K	TRANS-TECH®	T1	2,0	280
	PRO-100-T2-K	TRANS-TECH®	T2	2,0	350
	PRO-100-T3-K	TRANS-TECH®	T3	2,0	300





PASTABA: Nuimdami oro dangtelį nuo laikiklio įėdo nenuimkite už maunamo įėdo (2) arba laikiklio įėdo tarpinės (5) nuo laikiklio įėdo. Galite sugadinti dalis. Už maunamas įedas ir laikiklio įėdo tarpinė yra nekeičiamos dalys. Tiesiog nuvalykite dalis ir vėl surinkite su nauju ar išvalytu oro dangteliu.

2 diagrama – skysčio purkštukų diapazonas ir skysčio adata

PURKŠTUVAS	SKYSČIO ADATOS DALIES Nr.	ADATOS DALIES Nr.
GTi S HD	PRO-200-16-K	PRO-315-K
	PRO-200-18-K	
	PRO-200-20-K	
GTi P HD	PRO-205-085-K	PRO-305-085-10-K
	PRO-205-10-K	
	PRO-205-12-K	PRO-305-12-14-K
	PRO-205-14-K	
	PRO-200-16-K	PRO-315-K
	PRO-200-18-K	
	PRO-200-20-K	

PASTABA: Keisdami skysčio purkštuką ar skysčio adatą pakeiskite abu kartu. Priverčite 18-20 Nm (13-15 ft-lbs) jėga. Neperverčite skysčio purkštuko. Naudokite SN-28 10 mm verčių raktą, pridedamą prie purkštovo, ir patikrinkite dinamometriniu verčių raktu.

Galimų veikimo trikčių šalinimas

POTYMISS	PRIETASTIS	ŠALINIMAS
Dažai sukoncentruoti apačioje arba viršuje	<p>Užsikimšusios angos ragelyje.</p>  <p>Kliūtis skysčio purkštuko viršuje arba apačioje.</p>  <p>Dangtelis ir/arba purkštuko lizdas užterštas.</p> <p>Užsikimšusios angos ragelio dešinėje arba kairėje.</p>  <p>Purvas kairėje arba dešinėje skysčio purkštuko pusėje.</p>	<p>Išvalykite. Jokių nemetalinių smaigalių.</p> <p>Išvalykite.</p> <p>Išvalykite.</p> <p>Išvalykite. Jokių nemetalinių smaigalių.</p> <p>Išvalykite.</p>
Priemonės dažų susikoncentravimui viršuje, apačioje, dešinėje arba kairėje šalinti:		
<p>1. Nustatykite, ar užsikimšęs oro dangtelis, ar skysčio purkštukas. Atlikite tai bandomuoju purškimu. Tada pasukite dangtelį pusę apsisukimo ir papurkškite dar kartą. Jei defektas atsiranda priešingoje pusėje, kliūtis yra oro dangtelelyje. Išvalykite oro dangtelį kaip nurodyta aukščiau. Taip pat patikrinkite, ar nėra išdėl iūvusių dažų centrinėje dangtelio angoje, pašalinkite juos nuplaudami tirpikliu.</p> <p>2. Jei defektas neatsiranda priešingoje pusėje, kliūtis yra skysčio purkštuke. Išvalykite purkštuką. Jei problema nedingsta, pakeiskite purkštuką.</p>		
Dažai sukoncentruoti centre	<p>Paskirstymo reguliavimo vožtuvo nustatymas per matą.</p>  <p>Paskleidimo slėgis per matą.</p> <p>Medžiaga per tiršta.</p>	<p>Pasukite skaitliuką laikrodžio rodyklės kryptimi, kol pasieksite norimą paskirstymą.</p> <p>Padidinkite slėgį.</p> <p>Praskieskite, kol tirštumas bus tinkamas.</p>
Purškimas perskirtas	<p>Oro slėgis per didelis.</p>  <p>Skysčio reguliavimo rankenėlė pasukta per toli.</p> <p>Paskirstymo reguliavimo vožtuvo nustatymas per didelis.</p>	<p>Sumaišinkite regulatoriumi arba purkštuvu rankena.</p> <p>Pasukite skaitliuką laikrodžio rodyklės kryptimi, kol pasieksite norimą paskirstymą.</p> <p>Pasukite laikrodžio rodyklės kryptimi, kol pasieksite norimą paskirstymą.</p>
Trūkčiojanti ar drebanti srovė	<p>Laisvas arba sugadintas skysčio purkštukas/tarpinė</p> <p>Laisvas arba sugadintas skysčio nipelis</p> <p>Per matą ar medžiagos</p> <p>Per daug palenktais indas</p> <p>Kliūtis skysčio kanale</p> <p>Laisva skysčio adatos pakuočės verčiė</p> <p>Patēsta skysčio adatos pakuočė</p>	<p>Priverčiate arba pakeiskite</p> <p>Priverčiate arba pakeiskite indą</p> <p>Pripildykite</p> <p>Laikykite tiesiau</p> <p>Praplaukite tirpikliu</p> <p>Priverčiate</p> <p>Pakeiskite</p>

Galimų veikimo trikčių šalinimas (tėsinys)		
Dažū burbuliukai inde	Skysčio purkštukas nesandarus. Priverčite 14-16 Nm (10-12 ft-lbs) jėga.	Skysčio purkštukas nesandarus. Priverčite 14-16 Nm (10-12 ft-lbs) jėga.
Skystis teka ar varva nuo indo dangtelio	Indo dangtelis laisvas. Pač eista indo dangtelio tarpinė. Skystis prateka pro ventiliacinę angą.	Uždėkite indo dangtelį. Pakeiskite indo dangtelio tarpinę. Išvalykite skysčiui nepralaidsią diafragmą.
Nepakankamas purškimas	Nepakankamas medžiagos srautas Blokuota anga indo dangtelyje Per mažas paskirstymo oro slėgis	Skysčio reguliavimo rankenėlę pasukite į išorę arba naudokite didesnį skysčio purkštuką Nuvalykite dangtelį ir atlaisvinkite angą Padidinkite oro slėgi ir vėl subalansuokite purkštuvą.
Perteklinis purškimas	Oro slėgis per didelis. Purkštuvas per toli nuo darbinio paviršiaus.	Sumaišinkite oro slėgi. Pasirinkite tinkamą atstumą.
Sausas purškimas	Oro slėgis per didelis. Purkštuvas per toli nuo darbinio paviršiaus. Purkštuvas juda per greitai. Skysčio lygis per žemas.	Sumaišinkite oro slėgi. Pasirinkite tinkamą atstumą. Judėkite lėčiau. Pasukite adatos reguliavimo varčią arba naudokite didesnį purkštuką.
Skystis teka pro pakuočės vertė	Susidėvėjusi pakavimo arba skysčio adata.	Pakeiskite.
Skystis teka ar varva nuo purkštovo priekinės dalies	Skysčio purkštukas arba skysčio adata nusidėvėjė arba sugadinti. Pašalinis objektas skysčio purkštuke. Skysčio adata užsiteršusi arba įstrigusi adatos pakuočėje. Netinkamo dydžio skysčio adata arba skysčio purkštuvas.	Pakeiskite skysčio purkštuką ir skysčio adatą. Išvalykite. Išvalykite. Pakeiskite skysčio purkštuką ir skysčio adatą.
Nutekėjimai ir nuvarvėjimai	Per didelis medžiagos srautas. Medžiaga per skysta. Purkštuvas pakreiptas kampu arba purkštuvas per lėtai judinamas.	Pasukite skysčio reguliavimo rankenėlę laikrodžio rodyklės kryptimi arba naudokite mažesnį skysčio purkštuką ir skysčio adatą. Tinkamai sumaišykite arba purkškite plonu sluoksniu. Laikykite purkštuvą tinkamu darbui kampu ir naudokite tinkamą purkštovo valdymo metodiką.

PRIEDAI					
DGi skaitmeninis manometras	DGIPRO-502-BAR		MC-1-K50	600 cc maišymo indų paketas, 50 vnt.	
Verč liaraktis	SN-28-K		10 m x 8 mm skersmens guminė oro tarpna su 1/4 priedais	H-6065-B (BSP) H-6065-N (NPS)	
Kryt minis atsuktuvas	SPN-8-K2		QD jungtis su vidiniu sriegiu	MPV-424	
MPV šarnyras	MPV-60-K3		QD ikišama jungtis	MPV-5	
Valymo šepetėlis	4900-5-1-K3		DVFR filtro reguliatorius	DVFR-8	

GARANTIJA

Šiam gaminiui taikoma „ITW Finishing Systems and Products Limited“ vienerių metų garantija.

ITW Finishing Systems and Products
 Ringwood Road,
 Bournemouth,
 BH11 9LH, UK
 Tel. Nr. (+44) 1202 571111
 Telefakso Nr. (+44) 1202 581940,
 Interneto svetainės adresas <http://www.itwfeuro.com>

„ITW Finishing Systems and Products“ yra „ITW Ltd.“ padalinys, biuro adresas: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire, SL4 3BL, JK. Registruota Anglijoje: Nr. 559693 PVM mokėtojo Nr. 619 5461 24