

AR

SB-E-2-821



ISS.04

**DEVILBISS**

CE Ex II 2 GX

## نشرة فنّة

مجموعة من مسدسات JGA HD للرش بضغط عال




## جدول المحتويات

الصفحة	الموضوع
3	إقرار بالتوافق مع مجموعة ا.ورب
3	رقم الجزء
3	وصف للتشغيل
4	مخويات الأقماع
4	خريف صرنع الهمدس
4	المواد المتكون في هالهمدس
4	المجلفات والبيانات للينة
5	احتياطات السلامة
6	قيدمة أجزاء
7	منظريه من الأجزاء
8	للتربك والتشغيل والصيانة الوقتية وتلنظف
9	للتبدال الأجزاء/الصيانة
9	أ- صيانة صمام الهواء
10	ب- لتبدال صمام الهواء
11	ج- لتغيير الإبرة ولتحقق لسريل ومجموعة للصمام المتبادل
12	د- لتغيير ربل رأس الرشاش
13	مصيانة لتعسب فتحة دخول الماء وقدح للتقيد
14	و- لتجدول 1 - أغطية الهواء، لتجدول 2 - فتحات لسريل
15	حل لمشكلات لمضمحل حدوث ملثاء للتشغيل
17	التحقيقات
17	الضمان

## إقرار المتوافق مع المجموعة الأوروبية

لقد قرنتي مع TW Finishing UK, Ringwood Rd, Bournemouth, Dorset, BH11 9LH, UK، وتحت ميثاقنا مبون الأجهزة للتفتت على قوبها هذه الوثيقة تفعلقة مع الامعار لتلثة أو الاميندات الامعارة الأخرى:  
معار BS EN 292-1 PARTS 1 & 2: 1991, BS EN 1953: 1999؛ وبناءً على إن لا تفتج تفعلق مع تفتراطات  
نشرة الاململس 98/37/EEC بشرونشرة السلام على الآلات، و؛  
نشرة EN 13463-1:2001، ونشرة الاململس لتفتج قبالأجهزة والأنظمة لوقفة الاملممة لالتفتخ ماف حمارة الأجواء لت  
تضم أن حثفتها فجار من الاملمتوى II 2 G X.



ب هلت، نيلب اليرس  
1 كتير 2008

تتخفظ TW Finishing Systems and Products الحق ف تتعدّل هولفات لاج هازب دون ثل عارصبق.

### رقم الجزء

و لمكن توضع ن ظالم ترق مبالنية لمجموعة مرسات الرش JGA HD بتللف والضم غط فم ال :  
على سبال التال, JGA SHD-C1-16 حث؛

C1	=	غطاء مواء C1. وليلبل ه C1 و C1
S	=	تدفق للضم غط. وليلبل هو P للضم غط
16	=	6 افو هة انظر لجدول 2، صفحة 14 للتتعرف على للمقاس التلمتاحة

### وصف لبتشغل

مردس الرش JGA HD هو مردس مق غل لاجودة. مردس الرش JGA HD لمن اسب لالتفتخ دام مع تشركلتة لبرة من  
للدلنات والصباغ والمواد اللينة و مواد الصرقل والسويل.

هام: مردسات الرش هذه من اسبة لالتفتخ مع الامواد ذات القاعدة اللبلة و مواد الطلاء ذات القاعدة للمبلة. هذه الامرسات  
لست صممة لالتفتخ مع الاموادش دقتكك و/أو الامواد لاشرة وف حللة لتتعملها معلك الامواد جبتوقع زادة  
لا حاجة لالتفتخ و/أو لتبدال الأجزاء وف حللة للشرك لفتشرون ملامة الامردس لالتفتخ دام مع مادقبعها، لتصلب موزع  
DeVilbiss لتقرب منك، أوب- DeVilbiss لباشرة.

ملاحظة: تجب عدم لتتخدام هذا المردس مع الممبات له دروكبنة الاململحة نبال 1, 1, 1, خترالتيورواتن أولتيورود  
الممبات هذه الاممبات لمكن أن تتفعل مع مكونات الامون وم الاملمتختمف صرناعة الامردس ولقدح. كم لمكن أن كون  
للتفعل حثفت إدى لى فجار لاج هاز.

مجهزات الأطقم (جمع لموديلات)		
1	مهندس رش GA HD لتتبع غنته عن طراش فط ليضغط	1
1	قدح فط TGC 1 لترتتبع غنته ليلتفط (طرازات لتفط فط)	1
1	وش حقدح (طرازات لتفط فط)	1
1	طقم من أبيض حلق اتتعرف ملونة	1

خصائص صنع لمهندس		
1	غطاءال هواء (من اللوح اس الأصفرال م طلباللك للفت ح لفتترات طولة)	10
2	حلقة الصّاجاز غطاءال هواء (فرلس لاس لاسة ف دوران غطاءال هواء)	11
3	فوهة لسريليل بلمال قبلالتيهبة لأنظمةالتش طبلاليسارات)	12
4	بلر لسريليل بلمال (خشن نفوس مولة أفك)	13
5	مدخل لسريليل بمقاس BSP 8/3 – نلبس أنظمة DeVilbiss ومعظم أنظمة الأقداح الأخرى.	14
6	مدخلال هواء (مقاس دول موح دناسب ¼ BSP و ¼ NPS)	15
7	تغلاف الإبرة فكتلاضب ليلتش غلبدون مشكل)	16
8	ببديتش غل كفيرال راحة فالتش غل)	17
9	مسمار غرقناذ ولول بلبببديتش غل (مخصص لمهس مولة الامتبدال)	18

ل مواد لمكون في ه لمهندس	
جسم المسمار	أل منوم م طلببقة من الأكسود
غطاءال هواء	نحاس أول صفر طل بلالكل
فوهة لسريليل، بلر لسريليل، فتحة دخول لسريليل، مسمار غرقناذ بديتش غل	صلب لا صدا
رأس الوشاش	أل منوم م طلببقة من الأكسود
زنيكات، مشبك، مسمار رولوبه	صلب لا صدا
مولع مسرب، أطواق	مواد مقاومة لمدب
ببديتش غل	صلب م طلب الكروم
فتحة دخول ال هواء، جليفل جسم، جسم مسمار بمعا، صمولة صمام ال هواء حلقة	نحاس أول صفر طل ب الكروم
خزانتة غطاءال هواء مفسك	صلب لا صدا، HPDE
مجموعه صمام ال هواء	صلب لا صدا، HPDE
قدح	قدح أل منوم، غطاء ولوب، حبة وتانج م رلبة

ل مواصفات وليق اتلفق	
وصلة إمدادال هواء	مقاس دول موح ¼ بوصة (نلبس ¼ بوصة BSP و ¼ بوصة NPS فكتر)
الحد الأقصى ليلض غطالتيهبت فتحة دخول ال هواء	P1 = 12 بار (175 رطل لليوصة الريبعة)
الحد الأقصى ليلض غطالتيهبت فتحة دخول لسريليل	P2 = 14 بار (203 رطل لليوصة الريبعة)
وصلة إمداد لسريليل	8/3 بوصة غل م (نلبس 8/3 بوصة BSP و 8/3 بوصة NPS فكتر)
درجة حرارة لاخدمة	0 إلى 40 درجة م (32 إلى 104 ف من فة)
وزن ال مهندس ال مسمار ففقط (القدح ففقط)	650 جم 420 جم




رقم الإشارة	وصف	رقم لجزء	لكمّة
36	مجموعة صمامات هواء	SN-402-K	1
*37	مسمار غرّافن افسنول بلبء المشغّل (T20 TORX)	-	1
38	بادئشغّل	-	1
*39	مسمار غرّافن لبادئشغّل	-	1
40	طقب اديشغّل ومسمار غرّافن مسمار لولب	SN-21-K	1
42	فتحة دخول هواء	SN-40-K	1
43	رقم حلقتعريف الألوان (4 ألوان)	SN-26-K4	1
44	صمامتفقال هواء	PRO-411-K	1
45	حلقة حليكة	-	1
46	رأس لاصم	-	1
47	حلقة معنفة	-	1
48	جس طاصم	-	1
49	ساق لاصم	-	1
50	لوح اعراض	SN-41-K	1
51	مسمار لولب ومسمار غرّافن	SN-405-K5	1
52	أداة خدم في صمامات هواء	-	1
53	بناح توركس	SPN-8-K2	1
54	فتحة دخول سريبل	-	1
55	صامولة مه ا	-	1
56	مليع سرب	-	1
57	طقبفتحة دخول سريبل	PRO-12-K	1
طرازات قد تدخل تحتل فقط			
58	قد دخلت فبط	KR-566-1-B	1
59	طوق غطال قدح - طوق من 3 قطع	KR-11-K3	1
60	غشاف حصن ليقط - طوق من 5 قطع	KR-115-K5	1
61	هوشح طوق من 10 قطع	KR-484-K10	1
62	مجموعه الغطاء	KR-4001-B	1
63	قد دخلت فبط	KR-466-K	1
أجزاء لخدمة			
PRO-415-1		طوق (صلاح مسمار لدرش) شمل الأجزاء للمزقبة.*	

رقم الإشارة	وصف	رقم لجزء	لكمّة
1	حلقة اضجاز غطاء ال هواء	PRO-405-K	1
3	غطاء هواء	-	1
4	مشبك اضجاز غطاء ال هواء	JGA-156-K5	1
6	حلقة و غطال هواء	لظلال جدول 1، صفحة 14	1
8	فسو هلسريبل	لظلال جدول 2، صفحة 14	1
9	رأس الوشاش	-	1
*10	حلقة بلبرية لمقوم من 2 قطع	SN-18-1-K2	1
11	طقم رأسالرشاش ومليع سرب	SN-17-1-K	1
*12	مليع سرب لمليحة لجسم	-	1
13	مليح لاصم	-	1
14	مليح لاصم ومليح سرب	SN-6-K	1
15	بلبر لاصم	لظلال جدول 2، صفحة 14	1
*16	زنيك اليرة	-	1
*17	وسادة زنيك اليرة	-	1
18	مفتاح ضبط لسريبل	-	1
19	طقبفتحة ضبط لسريبل وزنيك ووسادة	PRO-3-K	1
*20	مشبك اضجاز	-	2
21	جسم صمام بعاعد	-	1
*22	مليع سرب لاصم بعاعد	-	2
23	مفتاح ضبط صمام بعاعد	-	1
*24	مسمار لاصم بعاعد	-	2
25	مجموعة صمام بعاعد	PRO-402-K	1
*26	غلاف اليرة	-	1
*27	زنيك اليرة	-	1
28	صامولة تغلف	-	1
29	طقم غلاف وزنيك وصامولة تغلف	SN-404-K	1
30	جسم صمامات هواء	-	1
31	هائل صمامات هواء	-	1
32	دعامة صمامات هواء	-	1
33	زنيك صمامات هواء	-	1

GTI-428-K5	طوقم ملعيس رب و ميس مار، طوقم من 5ق طع) الأجزاء 20 و 22 و 24)
ل معرفة الأجزاء الملحقه، ل طوص فحة 17	

1	-	وس ادة زنيوك صمام ال هواء	34
1	SN-34-K5	ملعيس ريل صمام ال هواء	35



PATENT GB2417544



## التركيب

- 10- تم تقبل تصحيح حجم لاجن قبا إدارة قفنتا لصلصام لابعاد (23) انتجاه عقار بلساعة.
- 11- امسك المرسدس عموداً غي للسطح الذي تم للرش غي ه. قد ادي للثقوس أو للمل إلى عدم تس او يال طلاء.
- 12- تتراوح المرفقة النموذج للرش من 150 إلى 200 مم.
- 13- قجبرش لاخفات أولاً. يجب التداخل بين كل حركة والأخرى بما لا يقل عن 75%. قيمت حرك المرسدس على سرع تثبتة.
- 14- احرص فلاماً غي غق جهدر ل هواء وتصرف لضغط غدمكون المرسدس ف غر وضع الاستخدام.

## الصيانة الوقائية لهيكل نظف

لتنظف غطاء ال هواء فو هلسريل، ادعكلس سطح الا و جبرشاة من الش عر للخشن. وإذا استدعي الأمر تنظف تحت ال غطاء غسب تخدم أعواداً من القش أو أعوانتنظف الأسوان إن لمكن ذلك. ف حللة استخداهم لك أو أداصلية، جيبف وغ لا حذلت جيببلا ف فلتحات بواليت اللش و ه نموذج الرش.

لتنظف ممرات لسريل، جيب إزالة المواد الزبدة مرلق دح، أوفصل ال خرطوم عن طرازاتل لضغط ثم فع كم ة من حلول غسل المرسدس جفس سطح المرسدس الخ ا ريق طعة مرطة من القماش. ولا تغبي المرسدس بلك املف أي حلول مذبب أو محولتنظف لأن ذلك ضرر بمواد اللش ح ميفترة صلاحة مرسدس الرش.

## ملاحظة

جسد استبدال فو هلسريل أو لبرلسريل، استبدال كل ه ما فيفس الوقت استخداهم الأجزاء المرسدس لوك ة مكن أن تسبب ففسرب السريل. لظر صفة 14، جدول 2. وأضاً ليقبديل غلاف الإرف الوقت فكه. واضبط عزم دوران فو هلسريل على 14 - 16 نون نقر. ولا تكلم لبط ألقتر م ما جيب.

## تنبيه

لتجنب لحاق لتلف ففو هلسريل (8)، أو لبرلسريل (51) احرص غي 5 (جذب ادي للثقوس) لتسبب تاشن اعربط أوفكف وه لسريل، أو 2 (نزع مفتاح بلسريل) 58 لتخفف ضغط للبرك غي لقة الإبرة.

**قذح الشفط.** قجبت فريغ ال موال باق ة وتنظف لل قذح وتؤكد من أن فتحات الغشاء (60) والغطاء (63) نظفة.

تلحق ق قال حد الأقصى من الففاء للقول، لتسبب خدم غطاء أغري مما موزروريك حوال المادة المرسدس غم على رذاذ.

1- قجبتوصيل المرسدس بمصدر لل هواء مشيت رطف هالنظلة وللخلو من الرطوبة والزوت، وذلك عن طريق خرطوم من مادة جدة التوصيل، لا لقل قطر هال د اخل عن 8 مم.) وصيب لبتخدام مرشح/فظم DVFR)

## ملاحظة

ججبتترك ب عداد هواء غدم قفص المرسدس. و جبال تشغل، اضبط الضغط للظنظم على 2.5 لى 3 بار. وتلاشتخدم ضغطاً أغري مما موزروريك حوال المادة المرسدس لى رذاذ. فالضغط الريد من رش فو ه أن تسبب ف زادة غير مطوية فالرش ف خفاض الففاء للقول.

## ملاحظة

فالخاستخدم صمام لضبط ال هواء غفتحة ال دخول ال خصة بالمرسدس لبتخدم عداد DGIPRO لرقم 502 بار أو HVA-501-B فبعض أنواع صماماتل لضغط الأخرى مكن أن تسبب ببوطاً أكرف للضغط للبرتنق رأ غس أغري الأداء.

- 2- طرازاتل شفط ق. قجبتوصيل مموعة غطال قذح (62) ببول فتحة دخول لسريل (54). ضع ال ريل على الزوا لصح حة على المرسدس مع وجود اف عقال حب لل أمام (لظلالصورة) لتؤكد أن فتحة غشاء مل على قنط (60) و ج بزاو ة 180 درجة على فتحة الغطاء. موضع صمام في على قنط (63) (ل س هام).
- 3- طرازاتل تغذب لل غط. قجبتوصيل خرطوم الإمبلال لسريل ببوصل فتحة دخول لسريل (54)

## ملاحظة

قجبتخدم مرسدس الرش، فبغ ه كم ة من لمذبب لتؤكد من نظلة ممراتل لسريل.

## الارشاح (طرازاتل لفظ)

- 1- امزج مادة ال طلاء حس ببغعل مات جه فلك صرنع، وقم تبص فف ه.
- 2- امال قذح إلى ما لا تجاوز مسرفة 20 مم من لسطح. وتجب الإحراط ف على ة للمء.
- 3- قجبتركب ف غطال قذح.

## كامل لطرزات

- 4- لقم فتحة لضبط لسريل (18) فتجاه عقار بلساعة ل في غل حركة.
- 5- أدرم فتحة لضبط لصلصام لابعاد (23) فأكسرات جه عقار بلساعة عي فتفتح م ما.
- 6- اضبط ضغط هواء فتحة ال دخول غم بس توى 2.5 إلى 3 بار.
- 7- أدرم فتحة لضبط لسريل ف عكس اتجاه عقار بلساعة عي ظمر سن اللولب الأول.
- 8- اجبر ال رشاش. إذا كملت للتجة أقتف ففلاً مما جيب، ول تنفق ال هواء ببفض الضغط غفتحة دخول ال هواء.
- 9- إذا كملت للتجة أقتف رطوبة مما جيب لل من تنفق لسريل لإدارة فتفتح لضبط لسريل (18) فانتجاه عقار بلساعة. إذا كملت ذرات غطال غا تقبب زادة لضغط دخول ال هواء. وإذا كملت ذرات أصغر مما جيب بتع غل للخفض الضغط.

## تبادل الأجزاء للصيانة

### تعليمات خصيصاً لمال هواء

إجراء لصيانة خصيصاً لمال هواء  
أسباب إجراء الصيانة لمال هواء:

أ) صيانة مال هواء لا يعمل بطرق تصحح حدة هيدكون فحاجه إلى  
تنظيف  
ب) الصيانة العادية.

ج) تسرب الهواء، يُصحح بالمتبادل، انظر صفحة 10)

- 1- نزع عبادة التشغيل باستخدام الأداة المتاحة (مفتاح صمالة - 8) أو  
مفتاح توركس T20. (انظر الشكل 1 و 2)
- 2- فك صمالة هواية باستخدام مفتاح (SN-28) 14 مم. (انظر الشكل 3)
- 3- نزع صمالة هواية قبض على اساق (انظر الشكل 4)
- 4- نزع الزنبرك مع وسادة الزنبرك. (انظر الشكل 5)
- 5- لا تنزع ملحس الرب الخلف (35) من جسم المسدس. (انظر الشكل 6)
- 6- لا تنزع لةكل البلاستيك من جسم صمالة هواء، لأن ذلك قد يؤدي إلى  
تلف لةكل. (انظر الشكل 7)
- 7- قم بتنظيفه.

أ) قم بإزالة الكمخلفات لاطلاء. (انظر الشكل 8)

ب) فستحات الدعامة الأبعد يجب أن تكون سرلكة. (انظر الشكل 9)

ج- يجب أن تكون اساق حرة الحركة بحيث يمكن أن تحرك فالدعامة.  
(انظر الشكل 10)

د- يجب أن ينزل اساق خاليت جو ف لةكل لمق او مقبس طبق بسبب ملح  
لكس رب).

هـ- يجب أن تكون ملحس الرب الخلف نظفاً ومبقرقاً موضع داخل  
تجووف لةكل. (انظر الشكل 6)

و- إنك عنده حق في أي من البنود السابقة، يجب استبدال صمالة هواء (انظر  
استبدال صمالة هواية صفحة 10).





8- أعتريك الزنبرك مع لةكل من إدخال الطرف الذي حمل وسادة  
الانتكاز للباشكفة أولاً. (انظر الشكل 5)

9- أدخل مجموعة صمالة هواية المسدس، واضبط بحرص فوق  
الزنبرك وعبر ملحس الرب الخلف. (انظر الشكل 11)

10- ابط مجموعة صمالة هواية باستخدام الأبريلع أولاً ثم أحكم الربط  
باستخدام مفتاح (SN-28) 14 مم. (انظر الشكل 12 و 3)

11- أعد عبادة التشغيل إلى موضعها. (انظر الشكل 2 و 1).




12- فحالة وجوتسرب لبل هواية المسدس، قنتع أن استبدال صمالة  
الهواء. (انظر استبدال صمالة هواء).



## لتثبيت ال صمام ال هواء

أبواب للثابت ال صمام ال هواء:

أ) وجوتسرب من هوال المس دس.  
ب) صمام ال هواء لا عمل بطرق ةص حجة.



- 1- لزعبادى ال تشغّل باسيت خدام فتاح صمام الة - 8 (SPN-8), أومفتاح توركس (T20) ال موجوف ال طقم. (لظلال شركل 13 و 14).
- 2- فك صمام ال هوا باسيت خدام فتاح SN-28 ( 14 مم . ) (لظلال شركل 15)
- 3- لزعب صمام ال هوا على قضب على لاس اق. (لظلال شركل 16).
- 4- لزعال زبرك مع وسادة ال زبرك. (لظلال شركل 17).
- 5- أخرج حل عكس ربل اخل بفلس تخدام أداة ال خدمة (56). (لظلال شركل 18 و 19).
- 6- نظفتق وبص صمام ال هواء فآجس لم مس دس باسيت خدال هفوش الة ال موجودة فآل طقم.
- 7- ضع حل عكس ربل اخل فآل ج د دعى أداة ال خدمة (56): "جب أن نتتطبق الة ج او ف على سطح أداة ال خدمة. (لظلال شركل 20).
- 8- ضع حل عكس ربل اخل فنبق وة داخل لفتح قس ال مس ربيد اس تخدام أداة ال خدمة. (لظلال شركل 21 و 22).
- 9- أدخل ال زبرك لجدد, مع التوكد من إدخال ال طرف ال ذي حمل وسادة الة تكاز للباهتة أو لآ. (لظلال شركل 17).
- 10- أدخل مجموع ةص صمام ال هوا ف لاس دس, واضط ب حصر فوق ال زبرك و بصر حل عكس ربل اخل ف. (لظلال شركل 23).
- 11- ابط مجموع ةص صمام ال هوا بعلت خدام الأرباع أو لآ ثم أحكم ال ربط باسيت خدام فتاح SN-28 ( 14 مم . ) (لظلال شركل 24 و 15).
- 12- أعب ادى ال تشغّل إلى موضعه. (لظلال شركل 14 و 13).

## استبدال الأجزاء/الصيانة

### غلاف الإبرة


#### تعلمات الاستبدال

- 13- نزع عبادة التشغيل باستخدام مفتاح صاملية - 8 (SPN-8)، أو مفتاح توركس (T20). انظر الشكل 25 و 26.)
- 14- نزع من المسدس مفتاح ضبط سيريل و زنبك الإبرة مع وسادة الزنبك. انظر الشكل 27 و 28.)
- 15- نزع بديل سيريل من سرج المسدس. انظر الشكل 29.)
- 16- فك ونزع صاملية الغلاف باستخدام مفتاح صاملية - 8 أو مفك مسطح لسلاح. انظر الشكل 30 و 31.)
- 17- فحلّة الامتداد التي تخرج من الغلاف قدّم وزنبك الغلاف. وفحلّة إعادة الاستخدام، نظف الغلاف ونظف.
- 18- أضأ زنبك وصاملية الغلاف. انظر الشكل 32) أعدت حجم الغلاف. انظر الشكل 32) قبل التجميع داخل جسم المسدس باستخدام الـ 33 (ثم ابط.
- 19- أدخل بديل سيريل وتأكد من أنه داخل قاعه مسدس مسدس فوهة السيريل انظر الشكل 34)
- 20- أدخل زنبك الإبرة ووسادة الزنبك وفتح ضبط سيريل. انظر الشكل 28 و 27.) أعدت زنبك التشغيل.
- 21- شغف المسدس بكمية من الزيت، واطمئن فتح ضبط سيريل حتى تتوقف بشفك بمقدار 2/1 دورة حتى تتوفر الحركة الكاملة للإبرة داخل المسدس.
- 22- شغف المسدس عدة مرات حتى تتحقق من صحة العمل.

#### مجموعة صمامات




#### الاستبدال للصيانة

يمكن استبدال مجموعة الصمامات لإعداد إزالته أو تغييره. نزع صاملية باستخدام مفتاح صاملية (SN-28) 14 مم. انظر الشكل 35 و 36. ملحق التسرب الداخلي يمكن استبداله، وهو من موليّف طقم إغانتريكب المسدس JGA .HD



## استبدال الأجزاء الصلبة

### لتبديل لمن عتسرب رأس الرش



- 1- نزع غطاء الهواء وحلقة الانتاجاز. (انظر شكل 37).
- 2- نزع مفتاح ضبط سريبل والزنيك ووسادة الزنيك. (انظر شكل 38 و39).
- 3- نزع بلير فل سريبل من جسم المسدس. (انظر شكل 40).
- 4- نزع غسوة فل سريبل بسيتخدا مفتاح حلقة SN-28 (10 مم اللوحة الأمامية). (انظر شكل 41 و42 و43)
- 5- نزع رأس الرش. (انظر شكل رقم 44)
- 6- نظف رأس الرش بواسطة خداهوش اقماعية. (انظر شكل 45).
- 7- نزع حلقة عتسرب رأس الرش لثياسيتخدا مفك صغير أو عود سيقان الطرف. (انظر شكل 46).
- 8- نظف مقبضة المسدس، إذتطلب الأمر ذلك بسيتخدا هوش اقماعية، وأضاً رأس الرش فوهة لسريبل وغطاء الهواء وحلقة الانتاجاز. (انظر شكل 47).
- 9- ضع حلقة عتسرب رأس الرش اشد دد على مقبضة المسدس، مع التأكد من تطبيق المسطح الموجود فم حلقة عتسرب مع موقع المسطح الموجود فم المسدس. (انظر شكل 48)
- 10- قم بضغط المسطح الأمامي على رأس الرش، وقم بإدخال رأس الرش فم جسم المسدس، مع التأكد من محاذاة المسطح الموجود على الجانب السفلي لرأس الرش المسطح الموجود فم جسم المسدس ثم ركبه فوهة السريبل وغطاء الهواء وحلقة الانتاجاز. اضبط عزم دوران فوهة السريبل على 14 - 16 نوتن نهر. ولتتأكد من انك لم تتركها. (انظر الشكل 44 و43 و42 و41 و37).
- 11- أدخل بلير فل سريبل لتعملها داخل قاع جسم المسدس فوهة لسريبل. (انظر شكل 40).
- 12- أعتركب زنيك الإبرة ووسادة الزنيك ومفتاح ضبط سريبل. (انظر الشكل 39 و38).
- 13- قم بتشغيل المسدس ببطء املقوتة، وابتدئ بفتح ضبط سريبل حتى تتوقف قبحك بمقدار 2/1 دورة بحيث تتوفر لالحرك تلك الهة للإبرة داخل المسدس.
- 14- شغل المسدس عدة مرات لتتحقق من صحته لعمله.

## استبدال الأجزاء الصّانة






### ملحس ريب دخول سائل

1. قمبر خلص امولة (55) سوات خدام افتتاح ص امولة 18 مم (لاظرل شركل 49).
2. قمبر بفسك مهأ ادخول لسريل (54) بسات خدام افتتاح س داس 8 مم (لاظرل شركل 50).
3. اخلع مهأ ادخول لسريل (لاظرل شركل 51).
4. اخلع ملحس ريب (56) واسيتبلى ملح جديكس ريب (لاظرل شركل 52).
5. قمبرك ب مهأ ادخول لسريل (لاظرل شركل 51).
6. قمبرال ريب سوات خدام افتتاح س داس 8 مم (لاظرل شركل 50).
7. قمبربطلص امولة (55) بسات خدام افتتاح ص امولة 18 مم (لاظرل شركل 49).



### غطاء قفل شفاط

1. اخلع غشاء ملح علن ق ط (60) قمبر يظفاه أو اسيتبلى ب وكد من عدم ناسدال افتتاح (لاظرل شركل 53)
2. اخلع طوق القذح (59) (لاظرل شركل 54)
3. توكند من افتتاح ملح صمام (62) نظفة وغر مسدودة. (لاظرل شركل 55)
4. وصى اسيتبدال طوق القذح (59) بآخر جديكس ريب حدودتس ريب ف القذح (لاظرل شركل 56)
5. أعدتربك ب غشاء ملح علن ق ط. أعدتربك ليفاتحة في الغشا بزواة 180 درج قبح خدأ عن الصمام. (لاظرل شركل 57)



## استبدال الأجزاء/الصيانة

### الجدول 1 – أغطية الهواء

رقم جزء غطاء الهواء	شفت أو ضغط	لائحة لامةال تتأعلى غطاءال هواء	ضغطال دخول الهمصى به بهار)	تفتقال هواء لتر/فوقة ( عدد 2 بار
PROC-120-C1-K	شفت	C1	3.0-2.5	300-250
PROC-120-C2-K	شفت	C2	4.0-2.5	400-255
PROC-120-C3-K	ضغط	C3	4.0-2.5	410-260

ملاحظة: عند دخول غطاء الهواء من حلقة الاحتجاز، لا تخل حلقة الانزلاق (2) أو ملصق ربح حلقة الاحتجاز (5) من حلقة الاحتجاز. قد يتسبب ذلك في تلف الأجزاء حلقة الانزلاق وملصق ربح حلقة الاحتجاز. غرمت فور ترك قطع غار. ماعل ك إلا أنتق و مبقن طف الأجزاء وإع اسرك ب غطاء هواء جدد أون طف.

### الجدول 2 – مجموعة فوهة السربيل وبلرة السربيل

رقم جزء الإبرة	رقم لاجزف فوهة السربيل	ممس دس رش
JGAPRO-330-K	PROC-220-16-K	JGA S HD
	PROC-220-18-K	
PRO-305-085-10-K	PROC-230-085-K	JGA P HD
	PROC-230-10-K	
PRO-305-12-14-K	PROC-230-12-K	
	PROC-230-14-K	
JGAPRO-330-K	PROC-220-16-K	
	PROC-220-18-K	

ملاحظة: عند استبدال فوهة السربيل أو بلرة السربيل، استبدلكل فوهة من نفس الوقت. عزم صى 18-20 نون نهر (13-15 قدم – رطل). ولات حكم بطفه هلسربيل كثر م ما تجب. استخداهم فتتاح بظ SN-28، 10 مم ل قدم ع الهمس دس، فلهس مبقن طف الأجزاء وإع اسرك ب غطاء هواء جدد أون طف.











## حل المشكلات التي تحدث عند تشغيل الرش

لحالة	السبب	التصحيح
النموذج العلوي أو السفلي 	تحت الضغط أو مسدودة. ووجدنا سدادة على أو أسفل فتحة الرشيل كربس الغطاء و/أو الفوهة قمتسوخ. تحت الضغط أو الأسر مسدودة. ووجدنا سدادة على الرشيل أو الأسر أو الأ من من فوهة الرشيل.	قم بتفتيح المقبس أو قم بتوسيع ملبس غرمة معدن. قم بتفتيح المقبس. قم بتفتيح المقبس. قم بتفتيح المقبس. قم بتفتيح المقبس.
الأسفل 		
<p><b>علاج مشكلة الرش العلوي، وبتفتيح الرشيل، وبتفتيح الرشيل، وبتفتيح الرشيل، وبتفتيح الرشيل:</b></p> <p>1- حدد ما إذا كان الرشيل مغطى بالهواء أو الفوهة الرشيلية. افعل ذلك عن طريق إجراء اختبار الرش. ثم أدر الغطاء نصف دورة ورتن نموذجاً آخر. إذا كان الرشيل مغطى، فافعل ذلك عن طريق تنظيف الغطاء أو الهوائي أو الرشيل. وأضرب الرشيل من وجود طلاء جاف داخل فتحة مركز الغطاء، وأزله عن طريق الغسل بالمذيب.</p> <p>2- إذا كان الرشيل مغطى، فافعل ذلك عن طريق تنظيف الرشيل. قم بتفتيح الرشيل فوهة. إذا استمرت المشكلة، فقم بتفتيح الرشيل فوهة.</p>		
نتفخ الرشيل النموذج 	صمام مضطرب أو مغطى بفضة أو مغطى بفضة في قبة الرشيل. ضغط الرشيل إلى رذاذ خفيف لمادة مسدودة أكثر مما يجب.	قيم تدوير الرشيل عداً اتجاه عقارب الساعة لتصحيح النموذج. قم بزيادة الضغط. خفف لمادة الرشيل أو الصمغ.
رشطار نموذج الرش. 	ضغط الهواء أعلى مما يجب. تتمتع الرشيل بضغط أعلى مما يجب. صمام مضطرب أو مغطى بفضة أو مغطى بفضة جداً.	قم بتفتيح الرشيل عداً اتجاه عقارب الساعة لتصحيح النموذج. قيم تدوير الرشيل عداً اتجاه عقارب الساعة لتصحيح النموذج.
الرش مغطى أو يتذبذب 	قاع الرشيل مغطى بفضة أو مغطى بفضة وصلة الرشيل للرشيل مغطى بفضة أو مغطى بفضة سوى الرشيل مغطى بفضة أو مغطى بفضة الرشيل مغطى بفضة أو مغطى بفضة ووجدنا سدادة على الرشيل صمام الرشيل مغطى بفضة أو مغطى بفضة تلف الرشيل مغطى بفضة أو مغطى بفضة	ابطه أو استبدله ابطل قذح أو استبدله أعد له أمرك به بطريقة أكثر اعتدالاً اغسل مبيدك من المذيب ابطه استبدله
توجد قذحات طلاء القذح 	فوهة الرشيل غير مبطنة. لقدح غير محكم الممسدس. طوق غطاء الرشيل مختلف. تسرب الرشيل من الفتحة.	فوهة الرشيل غير مبطنة. 16 (تحت 10-12 قدم - رطل). قم بإحكام ربط الغطاء. استبدل طوق غطاء الرشيل. قم بتفتيح غشاء الرشيل.



حل المشكلات التي تحدث عند حدوث ملثانات (التشغلات) بع		
نموذج الرش ضعيف	تفقد المادة غير كافية تحت غطاء المحرك مسدودة ضغطة حوامل الهواء إلى ذرات خفض	لقد فتحت حغط الهواء إلى خارج أو حلي إلى حجم أفضل هو هلم سربيل. قربن ظف الغطاء وإزالة الإسداد من قلة حة قربن زادة الضغط وإعادت توازن المسدس.
رش زيلد	ضغطة الهواء أعلى مما يجب. المسدس بعيد عن سطح الذي يجري طلاؤه.	خفض ضغطة الهواء اصطب على المسدس الصلح حة.
رش جاف	ضغطة الهواء أعلى مما يجب. المسدس بعيد عن سطح الذي يجري طلاؤه. خفة المسدس أسرع مما يجب. تفقد اليريل في بعض حة.	خفض ضغطة الهواء اصطب على المسدس الصلح حة. خفف السرعة. لذلك إخراج المسدس من اللول بل إصطب الإبرة أو ستخدمه من حجم أكبر.
اليريل يتسرب من صامولة الغلاف	الغلاف ضاكن أو يبر لليريل ثقلة.	استبدله.
اليريل يتسرب أو ينقط من قديم المسدس	تآكل أو تلف في هلم اليريل أو يبر لليريل. جسم غريب في هلم اليريل. نفس إبرة اليريل أو لصقها بغلاف الإبرة حجم يبر لليريل أوفي هلم اليريل غير نفاسب	استبدل في هلم اليريل ويبر لليريل قربن ظف ها. قربن ظف ها. استبدل في هلم اليريل ويبر لليريل
أداء غير متظم	تفقد الفتر مما يجعل المادة. لمادة ثقلة أو ام. المسدس ملي بز أو حركته هلمطو مما يجب.	لقد فتحت حغط اليريل في اتجاه عارب الساعة أو استخدم هلم اليريل ويبر لليريل بحجم أصغر. امزج بطرق صلح حة أو استخدم بطقات خفة. مسك المسدس بز أو قيلمه بتقلم مع الأسلوب الصلح لاستظم اليريل.

## للملحقات

	مجموعة أقذاح مزج بمساحة 600 سم <sup>2</sup> للعب، عدد 50	MC-1-K50		DGIPRO-502- BAR	مقاس ضغط DGi بارقم
	H-6065-B (BSP) H-6065-N (NPS)	خرطوم هواء مطابق قطر داخلي 10 م × 8 م مع وصلات 4/1 بوصة		SN-28-K	مفتاح ربط
	MPV-424	توصيلة QD أنثى		SPN-8-K2	مفتاح ستوركس
	MPV-5	توصيلة QD ذكر		MPV-60-K3	وصلة دوارة MPV
	DVFR-8	مرشح/مضخم DVFR		4900-5-1-K3	مرشحات نظف

## للضمان

هذا المنتج شمل ضمان ITW Finishing Systems and Products Limited لمدة عام واحد.

ITW Finishing Systems and Products  
Ringwood Road,  
Bournemouth,  
BH11 9LH, UK

هاتف رقم (01202) 571111  
فاكس رقم (01202) 58 1940

عنوان الموقع الإلكتروني <http://www.devilbisseu.com>

إن ITW Finishing Systems and Products هي إحدى شركات Division of ITW Ltd. المكتب الرئيسي لـ Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire, SL4 3BL, UK. فليتم الاتصال برقم 559693 أو فاكس 619 5461 24