



SB-E-2-820 ISS.04

CE II 2 GX

AR

DEVILBISS
AUTOMOTIVE REFINISHING

نشرة فنّة

مجموعة من مسدسات JGA PRO للرشاشات والضغط




جدول المحتويات

الصفحة	الموضوع
3	إقرار بالتوافق مع مجموعة ا.ورب
3	رقم الأجزاء
3	وصف للتشغيل
4	محتويات الأطقم
4	خصيصة صرناح المسدس
4	المواد المتكونة من هذا المسدس
4	المجلفات والبيانات الفنية
5	احتياطات السلامة
6	قيدمة أجزاء
7	منظريتها للأجزاء
8	التتركيب والتشغيل والصيانة الوقائية والتفتيش
9	لتبديل الأجزاء/الصيانة
9	أ- صيانة صمام الهواء
10	ب- لتبديل صمام الهواء
11	ج- تفتيش الإبرة ولحام قلسيبل ومجموعة للصمام المتباعد
12	د- ملعسة ربل رأس الرشاش
13	مصنعة ملعسة بفتحة دخول الهواء وقدح التفتيش
14	و- الأجزاء 1 - أغطية الهواء، الأجزاء 2 - فتحات التلسيبل لبرلسيبل
15	حل لمشكلات الصمام حدثها أثناء التشغيل
17	الملاحظات
17	الضمائم

إقرار بالتوافق مع المجموعة الأوروبية

لقد قررنا نحن، ITW Finishing UK, Ringwood Rd, Bournemouth, Dorset, BH11 9LH, UK، بصفتنا الشركة
الاصغنة قف مهندس الرش من طراز **JGA-PRO**، وتحت مبطنة امبون الأجهزة لك نتتغيب ها هذه الوثيقة بتوافق مع
المعايير للتأفة أو المبتندات للمعارة الأخرى:
معيار BS EN 292-1 PARTS 1 & 2: 1991, BS EN 1953: 1999؛ وبناءً على إن لا تتج توافق معلمات
نشرة للمجلس 98/37/EEC بشؤون سلامة الآلات، و؛
نشرة EN 13463-1:2001، ونشرة المجلس للتبقي بالأجهزة والأنظمة للوقفة الصممة للاهتخفاف حمافة الأجواء لك
تضم أن تحذفها في جار من المستوى II 2 G X.



ب هلت، نيبب الرئيس
1 أكتوبر 2008

نتتغظ ITW Finishing Systems and Products الحق ف تتعدّل هوففات لاج هازب دون تبس عارصبق.

رقم الجزء

و يمكن توضيح الظلمة لملحقة المجموعة مهندس الرش JGA-PRO بالتبقي والاضغط فم ال
على سبب المثال، JGA S PRO-C1-16 حث؛

C1	=	غطاء مواء C1. وللببل ه C1 و C1
S	=	تدفق لضغط. وللبدل هو P للضغط
16	=	6 افوهة انظر لجدول 2، صفحة 14 للتعرف على القياسات المتاحة

وصف المنتج


مهندس الرش JGA PRO هو مهندس مقي عمل لاجودة. مهندس الرش JGA PRO من بلبل لاهتخفاف مع تشكيلة لبرة من
اللدنات والصباغ والمواد اللينة و مواد الصرقل والسبيل.

هام: مهندس الرش هذه من اسبة لاهتخفاف مع المواد ذات القاعدة اللمبة و مواد الطلاء ذات القاعدة للمببة. هذه المهندسات
لست صممة للاهتخفاف مع الموادش دق لتأكل و/أو المواد لاشه و ف حللة بلتعلها مع عملك للمواد جبتق زادة
لا حاجة للبتنظيف و/أو للبتبدال الأجزاء و ف حللة للشرك لصبشرون ملاءمة المهندس للاهتخفاف مع مادقعه، بلصل لموزع
DeVilbiss للقرّب منك، أوب- DeVilbiss لباشرة.

ملاحظة: يجب عدم بلتخفاف هذا المهندس مع المبتات له دروكبنة للملحقة نبال 1 , 1 , 1 , خترالتيور و اثتن أولتيور
المبّل ن ف هذه المبتات لمكن أن تتفاعل مع مكونات الأيون والمبتخفاف صرناة المهندس ولقدح. كما لمكن أن كون
للفاعل حثف إدى لى في جار لاج هاز.

رقم الإشارة	وصف	رقم لجزء	الكلمة
36	مجموعة قصص مام آل هواء	SN-402-K	1
*37	ميس مار غر فلدل بي بكي بلعش غزل (T20 TORX)	-	1
38	لبى تش غزل	-	1
*39	ميس مار غر فلدل ليدى لتش غزل	-	1
40	طقم ليدى تش غيل وميس مار غر فلدل وميس مار ل يه	SN-21-K	1
42	فتحة دخول آل هواء	SN-40-K	1
43	طقم ليق اتعريف الألوان (4 الألوان)	SN-26-K4	1
44	صمام متفك آل هواء	PRO-411-K	1
45	ليقة حيلكة	-	1
46	رأس الصمام	-	1
47	ليقة منعنة	-	1
48	جسم الصمام	-	1
49	ساق الصمام	-	1
50	لوح اعراض	SN-41-K	1
51	ميس مار ل يه ب وميس مار غر فلدل	SN-405-K5	1
52	أداة خذ مقلص مام آل هواء	-	1
53	فتحة توركس	SPN-8-K2	1
54	فتحة دخول سريبل	-	1
55	صامولة م ه ا	-	1
56	ميتسرب	-	1
57	طقم فتحة دخول سريبل	PRO-12-K	1
طرازك قدح التظيف فقط			
58	قدح للتظيف	KR-566-1-B	1
59	طوق غطاء ل قدح طوق من 3 قطع	KR-11-K3	1
60	عشاء فحص للتفتيش طوق من 5 قطع	KR-115-K5	1
61	مشرح حلق من 10 قطع	KR-484-K10	1
62	مجموعة آل غطاء	KR-4001-B	1
63	قدح للتظيف	KR-466-K	1
أجزاء لخدمة			
PRO-415-1		طقم إصلاح ميس دس لارش إيش مل الأجزاء ل م م ز ق ب *	
GTI-428-K5		طقم ميتسرب وميس مار، طوق من 5 قطع (الأجزاء 20 و 22 و 24)	
لمعرفة الأجزاء لالهيقة، لظر صفحة 17			

رقم الإشارة	وصف	رقم لجزء	الكلمة
1	ليقة تحت جاز غطاء آل هواء	PRO-405-K	1
3	غطاء هواء	-	1
4	ميتسرب تحت جاز غطاء آل هواء	JGA-156-K5	1
6	ليقة و غطاء آل هواء	لظر آل جدول 1، صفحة 14	1
8	فوسا سريبل	لظر آل جدول 2، صفحة 14	1
9	رأس للواشاش	-	1
*10	ليقة بلبرة بلقوم من 2 قطع	SN-18-1-K2	1
11	طقم رأس اللواشاش و ملح تسرب	SN-17-1-K	1
*12	ميتسرب لجهة الجسم	-	1
13	ليقة الجسم	-	1
14	ليقة لاجسام و ميتسرب	SN-6-K	1
15	بلر ل سريبل	لظر آل جدول 2، صفحة 14	1
*16	زنجير الإبرة	-	1
*17	وسادة زنجير الإبرة	-	1
18	فتحة ل سريبل	-	1
19	طقم فتحة ل سريبل و زنجير وسادة	PRO-3-K	1
*20	ميتسرب تحت جاز	-	2
21	جسم مام لبعاد	-	1
*22	ميتسرب لبعاد	-	2
23	فتحة ل سريبل مام لبعاد	-	1
*24	ميس مار لبعاد	-	2
25	مجموعة قصص مام لبعاد	PRO-402-K	1
*26	غلاف الإبرة	-	1
*27	زنجير للتفتيش	-	1
28	صامولة للتفتيش	-	1
29	طقم غلاف و زنجير و صامولة للتفتيش	SN-404-K	1
30	جسم مام آل هواء	-	1
31	هائل مام آل هواء	-	1
32	دعامة مام آل هواء	-	1
33	زنجير مام آل هواء	-	1
34	وسادة زنجير مام آل هواء	-	1
35	ميتسرب لبعاد مام آل هواء	SN-34-K5	1



PATENT GB2417544

التركيب

- 10- تمّ تقوّل ص حجج لا عنّ قبإدارة فنتا لصلص مام لابعاد (23) فانتجاه عنق اربلس اعة.
- 11- امرك ل مهندس عموداً غيى للسطح الذي تم الرش على ه. قد ادي للثقوس أو للمل إلى عدم تس او يال طلاء.
- 12- تتدراوح المرفلة الن نموذج للرش من 150 إلى 200 مم.
- 13- قجرش لا لخلات أولاً. يجب التداخل بكن كل حركة والأخرى بما لا يقل عن 75%. قيمت حرك الم س دس على سرع تثبته.
- 14- احرص فلاماً غيى لخلق م ص درال هواء يتصرر قلل ضغط عن دمك ون الم س دس ف عر وضع الاستخام.

الصيانة الوقائية لهيكل نظف

لتنظف غطاء ال هواء فو ه لسريل، ادعك لسطح لا و بجرشاة من الش عر للخشن. وإذا استدعي الأمر تنظف تحت ال غطاء بوس تخدم أعواداً من القش أو أعواد تنظف اللين ان إن المكن ذلك. ف حللة استخداهم لك أو أداصلية، يجب و لا لخلت حجب بالاف فلتحتات بواليت اللش و ه نموذج الرش.

لتنظف ممرات لسريل، يجب إزالة المواد الزبدة من الل قدح، أو فصل ال خرطوم عن طرازاتل ضغط ثم فح كم ة من حلول عنل الم س دس ج فسطح الم س دس ال خ ا ر ي ح تق طعة مرطبة من القم اش. ولا تغبي الم س دس بلك ام ل ف أي حلول مذ ب أو محلل تنظف لأن ذلك ضرر بمواد اللش ح ب فنترة صلاحة م س دس الرش.

ملاحظة

عن داسيتبدا ل فو ه لسريل أو لبرط لسريل، استبدل كل ه ما في نفس الوقت استخد ام الأجزاء الم س دس لوك ة مكن أن يتسبب فقتسرب لسريل. لظر ص فحة 14، جدول 2. وأضاً ليقبدا ل غلاف الإرف ال وقت فكه. واضبط عزم دوران فو ه لسريل على 14 – 16 نون تقم. ولا تكلم ل لبط ألقتر م ما يجب.

تنبيه

لتجنب ل حاق لتنفب فو ه لسريل (8)، أو لبرط لسريل (51) احرص غيى 5 (جذب ادا لئ للثقوس ك تسببت اثناعربط أوفكف و ه لسريل، أو 2) (نزع مفتاح بطل لسريل) 58 لتخفف ضغط للبرك غيى لقة الإبرة.

قدح ال ش فط. ق م ب فريغ ال موال باق ة وتنظف لل قدح بتوك د من أن فتحات ال غشاء (60) (ال غطاء) 63 (نظف).

لتحقيق ق ال حد الأقصى من الففاء ل نقل، لا تتبخدم صغطاً على مام موزروريك حو ل ال مادة الم س دس على رذاذ.

1- ق م ب توصل الم س دس بم ص درل ه و افقتب رطف ه ال نظلة و للخلو من الرطوبة والزوت، وذلك عن طريق خرطوم من مادة ج دة التوصل، لا لقل قطر هال د اخل عن 8 مم.) و ص ب لبت خدام م رش ح/ فظم DVFR)

ملاحظة

جب بتركب عداد مواء عن دم قضا الم س دس. و عن دال لتشغل، اضبط الضغط ال فظم على 2.5 لى 3 بار. وتلاش تخدم صغطاً غيى مام موزروريك حو ل ال مادة الم س دس على رذاذ. فالضغط ال فظم م رش فو ه أن يتسبب ف زادة غير مطوية فال الرش ف ن خ فاضف ك ففاءة ال نقل.

ملاحظة

فال خ استخد ام ص ماضط ال هواء عن فتحة ال دخول ال خصلة بال م س دس لسر ب تخدم عداد DGIPRO لرقم 502 بار أو HVA-501-B فبعض لواع ص مام اتل صغط الأخرى مكن أن يتسبب بموطأ ك ر ف للضغط ب لبرتنق رأ غس غيى الأداء.

- 2- طرازاتل ش فط ق ط. ق م ب توصل م موعة غطال قدح (62) ببول فتحة دخول لسريل (54). ضع ال ربلط على الزوا ل لصح ة على الم س دس م و جود ل ف ع ل ح ب ل أمام (لظلال صورة) بتوك د أن فتحة غشاء مل ع ل ق ل ق ط 60 (تو ج ب ز او ة 180 درجة ع ل فنتحة ال غطاء. موضع ص مام م ع ل ق ل ق ط 63 (ل س ه ام).
- 3- طرازاتل غ ذ ل ف ص غ ط. ق م ب توصل خرطوم الإمبلال لسريل ببول فتحة دخول لسريل (54)

ملاحظة

ق م ب تخدم م س دس الرش، فبغ ه كم ة من الم ذ ب ل بتوك د من نظلة ممراتل لسريل.

الرش غ ل (طرازاتل فط)

- 1- امزج مادة ال طلاء ح س ب ب ع ل مات جه فلك ص ر ع، ق م تبص فف ه.
- 2- ام الل قدح إلى ما لا تتجاوز مسرفة 20 مم من لسطح. وت يجب الإحراط ف ع ل ة الم لء.
- 3- ق م ب ركب ف غطال قدح.

كامل ل طرازات

- 4- لفم فتحة اضبط لسريل (18) فتك جاه عنق اربلس اعة ل ف ل ح ل ركة.
- 5- أدرم فتحة اضبط لصلص مام لابعاد (23) ف ع ك س ر ت جاه عنق اربلس اعة ضي تنفتح م م ام.
- 6- اضبط ضغط مواء فتحة ال دخول ف م س توى 2.5 إلى 3 بار.
- 7- أدرم فتحة اضبط لسريل ف ع ك س ر ت جاه عنق اربلس اعة ضي ظ م ر س ن اللولب الأول.
- 8- اجبر ال رش اش. إذا ك ل ت اللتجة أكثر ففلاً مام يجب ولل تنفق ال هواء بقبض الضغط عن فتحة دخول ال هواء.
- 9- إذا ك ل ت اللتجة أكثر رطوبة مام يجب لقل من تنفق لسريل ب إدارة فتحة اضبط لسريل (18) فانتجاه عنق اربلس اعة. إذا ك ل ت ال ذرات غ ل ق ل غا تق ب ز ادة صغط دخول ال هواء. وإذا ك ل ت ال ذرات أصغر مام يجب بت ع ن ع ل ك فضا للضغط.

استبدال الأجزاء الأصلية

تعليمات خصيصاً لمال هواء

إجراء لصق أنقص مامل هواء

أسباب إجراء صلص أنقص مامل هواء:

أصل مامل هواء لا عملياً طرق تصحح حة هذكون فحاج إلى
تنظيف)
ب) الصلص نال معادة.




ج) تسرب ال هواء الصلص بالامتبدال, نلظرفحة 10)

- 1- نلزع بادئ التلصغ لباستخدام الأداة المتاحة ممتداح صملة - 8) أو
مفتاح توركس T20. (نظرالشكل 1 و2)
- 2- فك صمامل هواء باستخدام مفتاح (SN-28) 14 مم. (نظرالشكل 3)
- 3- نلزع صمامل هواء على قبض على لاساق (نظرالشكل 4)
- 4- نلزع الزنبرك مع وسادة الزنبرك. (نظرالشكل 5)
- 5- لالتنزع ملعكس رالخلف (35) من جسم الممسدس. (نظرالشكل 6)
- 6- لالتنزع لةكل ال بلافت نك من جسم صمامل هواء, لأن ذلك قد أدى إلى
تلصق لةكل. (نظرالشكل 7)
- 7- قهبط نطفه.
- أقم بإزالة لكمخل فالت لاطلاء. (نظرالشكل 8)
- بفستحات الدعاملات الأبع نجب أنتكون لركلة. (نظرالشكل 9)
- ج- نجب أنتكون لاساق حرة ال لركلة بحت نمكن أنتحرك فالدعامة.
(نظرالشكل 10)
- د- نجب أنتزل لاساق خلال تجوف لةكل ليمق او مقيس نطفة بسبب ملع
للصرب).
- هـ- نجب أن تكون ملع للصرب ال نطفة و ميقرف موصعه داخل
تجوف لةكل. (نظرالشكل 6)
- و- إنك عنق حقق أي من اللين و لاساقه, نجب استبدال صمامل هواء (نظر
استبدال صمامل هواء برفحة 10).
- 8- أعترك نل الزنبرك مع لئوكند من إدخال ال طرف ال ذي نحل وسادة
الانتكاز للهاشبة نة أولاً. (نظرالشكل 5)
- 9- أدخل م جموع صمامل هواء الممسدس, واضط ب حصر فوق
الزنبرك و عر ملعكس رالللخ. (نظرالشكل 11)
- 10- ابط م جموع صمامل هواء على استخدام الأبريلع أو لأبتم أحكم ال ببط
باستخدام مفتاح (SN-28) 14 مم. (نظرالشكل 12 و3)
- 11- أعبادئ التلصغ إلى موصعه. (نظرالشكل 2 و1).
- 12- ف حلة و جوتس رليل ل هواء من الممسدس, قنتع ن استبدال صمامل
ال هواء. (نظرالشكل استبدال صمامل هواء).

لتثبيت الـ صمام الـ هواء

أبواب للثقب الـ صمام الـ هواء:

أ) وجوتسرب من هواللمس دس.
ب) صمام الـ هواء لا عمل بطرق ةص حجة.



- 1- لزج عبادى الـ تشغلى استخدا مفتحاح صمام الـ 8 (SPN-8), أومفتحاح توركس (T20) الـ موجوف الـ طقم. (لظلالش كل 13 و 14).
- 2- فك صمام الـ هوا بصاستخدا مفتحاح SN-28 (14 مم). (لظلالش كل 15)
- 3- لزج صمام الـ هوا على قيصض على لى اساق. (لظلالش كل 16).
- 4- لزج الـ زهرك مع وسادة الـ زهرك. (لظلالش كل 17).
- 5- أخرج حلـ على سربلى اخل بفلسستخدام أداة الـ خدمة (56). (لظلالش كل 18 و 19).
- 6- نظفتقوبب صمام الـ هواء فـ جـ سـ لـ مـ سـ بصاستخدا لى فوشاة الـ موجودة فـ الـ طقم.
- 7- ضع حلـ على سربلى اخل فـ الـ جـ دـ على أداة الـ خدمة (56): "جب أن نتنطبق الـ جـ او فـ على سطح أداة الـ خدمة. (لظلالش كل 20).
- 8- ضع حلـ على سربلى اخل فـ بـ قـ وة داخل فـ فتح قـ لى الـ مسرى بـ استخدام أداة الـ خدمة. (لظلالش كل 21 و 22).
- 9- أدخل الـ زهرك لـ جـ دـ , مع التوكد من إدخال الـ طرف الـ ذى حـ مـ لـ وسادة الـ ارتكاز لى الـ هـ كـ ة أو لـ . (لظلالش كل 17).
- 10- أدخل مـ جـ مـ وة صمام الـ هوا فـ لـ مـ سـ دس. واضطـ بـ حـ رـ فـ و ق الـ زهرك و بـ حـ رـ مـ لـ على سربلى اخل فـ . (لظلالش كل 23).
- 11- ابسط مـ جـ مـ وة صمام الـ هوا على سطح الـ الأربيع أو لـ بـ مـ أـ حـ كـ مـ الـ ربط بصاستخدا مفتحاح SN-28 (14 مم). (لظلالش كل 24 و 15).
- 12- أعب ادى الـ تشغلى إلى موضعه. (لظلالش كل 14 و 13).

استبدال الأجزاء/الصيانة

غلاف الإبرة


تعليمات الاستبدال

- 13- لنزع عبادة التشغيل استخدم مفتاح صامبية - 8 (SPN-8)، أو مفتاح توركس (T20). انظر الشكل 25 و 26).
- 14- لنزع من المسدس مفتاح ضبط سيريل و زنبك الإبرة مع وسادة الزنبك. انظر الشكل 27 و 28).
- 15- لنزع بديل سيريل من سرج المسدس. انظر الشكل 29).
- 16- فك ونزع صامبية الغلاف لاستخدام مفتاح صامبية - 8 أو مفك مسطح لسلاح. انظر الشكل 30 و 31).
- 17- فحلالة الامتداد التي تخلص من الغلاف قديم و زنبك الغلاف. وفحلالة إعادة الاستخدام، نظف الغلاف ونظف.
- 18- أضأ زنبك وصامبية الغلاف. انظر الشكل 32 أعنتجمع الغلاف. انظر الشكل 32. قبل التجمّع داخل جسم المسدس واستخدم الـ 33 (ثم ابط. انظر الشكل 30 و 31).
- 19- أدخل بديل سيريل وتأكد من أنه داخل قاعه مع مسدس فوهة السيريل انظر الشكل 34).
- 20- أدخل زنبك الإبرة ووسادة الزنبك ومفتاح ضبط سيريل. انظر الشكل 28 و 27. أعترك بعبادة التشغيل. انظر الشكل 25 و 26).
- 21- شغ المسدس بكامل قوته، واطمئن على ضبط سيريل حتى تتوقف بشفك بمقدار 2/1 دورة حتى تتوفر الحركة الكاملة للإبرة داخل المسدس.
- 22- شغ المسدس عدة مرات حتى تتحقق من صحة العمل.

مجموعه صامبية





الاستبدال للصيانة

تمكن استبدال مجموعتي صامبية الصامبية بإزالة حقيبته أي قبل. لنزع صامبية استخدام مفتاح صامبية (SN-28) 14 مم. انظر الشكل 35 و 36. ملع التسرب الداخلي تمكن استبداله، وهو من موليّف طقم إغانتريكب المسدس GTI .PRO



استبدال الأجزاء الصلبة

لتبديل لمن عتسرب رأس الرش




- 1- نزع غطاء الهواء وحلقة الانتاجاز. (انظر شكل 37).
- 2- نزع مفتاح ضبط سربيل والزنبك ووسادة الزنبك. (انظر شكل 38 و39).
- 3- نزع بلبر فل سربيل من جسم المسدس. (انظر شكل 40).
- 4- نزع غسول سربيل باستخدام مفتاح حلقة SN-28 (10 مم اللوحة الأمامية). (انظر شكل 41 و42 و43).
- 5- نزع رأس الرش. (انظر شكل رقم 44).
- 6- نظف رأس الرش باستخدام فرشاة ناعمة. (انظر شكل 45).
- 7- نزع حلقة سرب رأس الرش باستخدام فك صغير أو عود مسند الطرف. (انظر شكل 46).
- 8- نظف مقبض المسدس، إذ تطب الأمر ذلك باستخدام فرشاة ناعمة، وأضأ رأس الرش فوهة لسربيل وغطاء الهواء وحلقة الانتاجاز. (انظر شكل 47).
- 9- ضع حلقة سرب رأس الرش في مكانها، مع التأكد من تطابق المسطح الموجود في حلقة سرب مع موقع المسطح الموجود في المسدس. (انظر شكل 48).
- 10- قم بضغط سطح الأمامي على رأس الرش، وقم بإدخال رأس الرش في جسم المسدس، مع التأكد من محاذاة المسطح الموجود على الجانب السفلي لرأس الرش مع المسطح الموجود في جسم المسدس ثم ركب فوهة السربيل وغطاء الهواء وحلقة الانتاجاز. اضبط عزم دوران فوهة السربيل على 14 - 16 نوتن نهر. ولتتأكد من أن جسم السربيل مثبت. (انظر الشكل 44 و43 و42 و41 و37).
- 11- أدخل بلبر فل سربيل في مكانها داخل قاعدة جسم المسدس فوهة السربيل. (انظر شكل 40).
- 12- أعد تركيب زنبك الإبرة ووسادة الزنبك ومفتاح ضبط سربيل. (انظر الشكل 39 و38).
- 13- قم بتشغيل المسدس ببطء، وابتعد عن فتحة ضبط سربيل حتى تتوقف قبةك من مدار 2/1 دورة حتى تتوفر الحركة تلك التي تل الإبرة داخل المسدس.
- 14- شغل المسدس عدة مرات لتتحقق من صحة العمل.

تبدال الأجزاء الصّانة





ملحس ريب دخول سائل

1. قج رخلاص امولة (55)سوات خدام فنتاح ص امولة 18 مم (نظزل شركل 49).
2. قوم بفاك مهأا دخول لسريل (54)بسات خذلم فتاح س داس 8 مم (نظزل شركل 50).
3. اخلع مهأا دخول لسريل (نظزل شركل 51).
4. اخلع ملحس ريب (56) واسيتب لمب ملح جديتس ريب (نظزل شركل 52).
5. قجبتركب مهأا دخول لسريل (نظزل شركل 51).
6. قبال ريب سوات خذلم فتاح س داس 8 مم (نظزل شركل 50).
7. قج بطل ص امولة (55)بسات خدام فنتاح ص امولة 18 مم (نظزل شركل 49).



غطاء قفل شفاط

1. اخلع غشاء ملح علن قسط (60)قجبتنظف ه واسيتبدال بتوكد من عدم لسداد الفتحة. (نظزل شركل 53)
2. اخلع طوق القذح (59) (نظزل شركل 54)
3. توكد من فنتاح هل صمام (62)نظفة وغر مس دودة. (نظزل شركل 55)
4. وصى اسيتبدال طوق القذح (59)بآخر جديتس ريب حدودتس ريب فلل قذح (نظزل شركل 56)
5. أعبتركب غشاء ملح علن قسط. أعبتركب ليفساتح في الغشاء بزواة 180 درجة بع دأ عن الصمام. (نظزل شركل 57)



استبدال الأجزاء/الصيانة

الجدول 1 – أغطية الهواء

رقم جزء غطاء الهواء	شفت أو ضغط	لائحة الامتثال تتأخرى غطاء الهواء	ضغط دخول المحصى به (بهار)	تدفق الهواء (لتر/دقيقة) عدد 2 بار
PROC-120-C1-K	شفت	C1	3.0-2.5	300-250
PROC-120-C2-K	شفت	C2	4.0-2.5	400-255
PROC-120-C3-K	ضغط	C3	4.0-2.5	410-260

ملاحظة: يدخل غطاء الهواء من حلقة الاحتجاز، لا تخرج حلقة الانزلاق (2) أو ملصق ربح حلقة الاحتجاز (5) من حلقة الاحتجاز. قد يتسبب ذلك في تلف الأجزاء حلقة الانزلاق وملصق ربح حلقة الاحتجاز غير متوفر لتقطع غار. ماعلك إلا أنتق ومنتجات الأجزاء وإع انترك ب غطاء مواء جدد أونظف.

الجدول 2 – مجموعة فوهة السربيل وبلرة السربيل

رقم جزء الإبرة	رقم لاجزف فوهة السربيل	ميس دس رش
JGAPRO-330-K	PROC-220-16-K	JGA S PRO
	PROC-220-18-K	
PRO-305-085-10-K	PROC-230-085-K	JGA P PRO
	PROC-230-10-K	
PRO-305-12-14-K	PROC-230-12-K	
	PROC-230-14-K	
JGAPRO-330-K	PROC-220-16-K	
	PROC-220-18-K	

ملاحظة: عند استبدال فوهة السربيل أو بلرة السربيل، استبدلكل فوهة من نفس الوقت. عزم صي 18-20 نوتن نهر (13-15 قدم – رطل). ولات حكم بطقو هلسربيل كثر م ما تجب. استخداهم فتتاح ربط SN-28، 10 مم لقدم ع الميس دس، فله حس بفتتاح العزم.











حل المشكلات التي تحدث عند تشغيل الرش

لحالة	السبب	التصحيح
النموذج العلوي أو السفلي 	تحت الضغط أو مسدودة. ووجدنا سدادة على أو أسفل فتحة الرشيل كربس الغطاء و/أو الفوهة قمتسوخ. تحت الضغط أو الأسر مسدودة. ووجدنا سدادة على الرشيل أو الأسر أو الأ من من فوهة الرشيل.	قم بتفتيشها. قم بتوسيع مبلين غير معدن. قم بتفتيشها. قم بتفتيشها. قم بتفتيشها. قم بتوسيع مبلين غير معدن. قم بتفتيشها.
الأسفل علاج لتفتيش لجزء العلوي، وتفتيش لجزء السفلي، وتفتيش لجزء الأيسر من النموذج:		
1- حدد ما إذا كان الـ غطاء الـ هواء أو فوهة الرشيل افعل ذلك عن طريق إجراء اختبار لنموذج الرش. ثم أدرال غطاء نصف دورة ورش نموذجا آخر. فإذا كان الـ غطاء الـ هواء، يكون الـ غطاء الـ هواء. نظف غطاء الـ هواء بالطريقة التي سبق وصفها. وأضربك من وجود طلاء جاف داخل فتحة مركز الغطاء، وأزله عن طريق الغزل بالمدب. 2- إذا كان الـ غطاء الـ هواء، يكون الـ غطاء الـ هواء. قم بتفتيش فوهة الرشيل. إذا استمرت المشكلة فقم بتغييرها.		
تفتيش مركز النموذج 	صمام مضطرب أو مضموع أو غير متوازن في بعض الأحيان. ضغط الـ هواء إلى رذاذ منخفض لمادة مسكبة أكثر مما يجب.	قيم تدوير الـ غطاء الـ هواء اتجاه عقارب الساعة لتصحيح النموذج. قم بزيادة الضغط. خفف لمادة الـ هواء أو الصمغ.
رش طارن نموذج الرش. 	ضغط الـ هواء أعلى مما يجب. تتمتع فتحة الرشيل أكثر مما يجب. صمام مضطرب أو مضموع أو غير متوازن جدا.	قم بتفتيشه. عدل في نظم أو قم بضبطه. قم بتدوير الـ غطاء الـ هواء اتجاه عقارب الساعة لتصحيح النموذج. قيم تدوير الـ غطاء الـ هواء اتجاه عقارب الساعة لتصحيح النموذج.
الرش هزاز أو يتذبذب 	قواعد الرشيل لم تكن كافية وصلة الرشيل للرشيل لم تكن كافية أو مكسورة ستوى الـ هواء منخفض أكثر مما يجب الحوالة لم تكن كافية مما يجب ووجدنا سدادة على الرشيل صامولة غلاف الرشيل لم تكن كافية تلف غلاف الرشيل	ابطها أو استبدلها ابطل قذح أو استبدلها أعد لها أمرك هب طريقة أكثر اعتدالاً اغسل مبيدك من المدب ابطها استبدلها
توجد قذحات طلائف القذح 	فوهة الرشيل غير مبطنة. لقدح غير محكم المسدود. طوق غطاء القذح مختلف. تسر الرشيل للفتحة.	فوهة الرشيل غير مبطنة. ابطها بضحية 14- 16 (تحت 10-12 قدم - رطل). قم بإحكام ربط الغطاء. استبدل طوق غطاء القذح. قم بتفتيش غشاء من التفتيش.

حل المشكلات التي تحدث عند التشغيل (ب)ع

<p>لتمتدح ضبط اليريد للخرج أو حلي إلى حجم ألبليفو هلق سربيل. قهبنتظف الغطاء وإزالة الاسداد مرفلهتحة قهبنتظف ادة الضغط وإعكذتوازن المسدس.</p>	<p>تفق الادة غير كاف تحة غطاللق دم سدودة ضغظت حول ال هو إلى ذرات يفض</p>	<p>نموذج الرش ضعف</p>
<p>خفض ضغط ال هواء اضبطه على ال مسفلة الصححة.</p>	<p>ضغظ ال هواء ألي م ما جب. الم سدسي عذ غزال سطح الذي جري طلاؤه.</p>	<p>رش زيلد</p>
<p>خفض ضغط ال هواء اضبطه على ال مسفلة الصححة. خفف ل سرعة. لفال خال مس ال لول بال خاضب اليرة أوس تخدفو ه من حجم ألبير.</p>	<p>ضغظ ال هواء ألي م ما جب. الم سدسي عذ غزال سطح الذي جري طلاؤه. خوة المسدس أسرع م ما جب. تفق لسربيل من قفض حداً.</p>	<p>رش جاف</p>
<p>استبدله.</p>	<p>الغلاف ضائل أو بلس لسربيل نطقله.</p>	<p>لسربيل تسرب من صامولة الغلاف</p>
<p>استبدل ففو هلق سربيل ولس لسربيل قهبنتظف ها. قهبنتظف ها. استبدل ففو هلق سربيل ولس لسربيل</p>	<p>تاكل أتل ففو هلق سربيل أو بلس لسربيل. جسم غرّب ففو هلق سربيل. نلس اخ بلس لسربيل أو لك صرق ها بغلاف اليرة حجم بلس لسربيل أوفو هلق سربيل غير نفاسب</p>	<p>لسربيل تسرب أونقط من قديم المسدس</p>
<p>لتمتدح ضبط لسربيل ف أتجاه عقارب الساعة أو استخدفو ه لسربيل ولس لسربيل بحجم أصغر. امزج بطرق قصححة أو استخدم بطقات خففة. مسك المسدس بزواة قيلمه بتقول م مع الأسلوب لاصح لاستظم المسدس.</p>	<p>تفق أثير م ما جليل مادة. لم اده قفلق وام. الم سدس ملى بزواة أو حرلكه بلطو م ما جب.</p>	<p>أداء غير متظم</p>

للملحقات

	مجموعة أقذاح مزج بسعة 600 سم للعب، عدد 50	MC-1-K50		DGIPRO-502-BAR	مقاس ضغط DGi بارقم
	H-6065-B (BSP) H-6065-N (NPS)	خرطوم هواء مطاطي قطر داخل 10 م × 8 مم مع دركبات 4/1 بوصة		SN-28-K	مفتاح ربط
	MPV-424	توصلة QD أنثى		SPN-8-K2	مفتاح توركس
	MPV-5	توصلة QD ذكر		MPV-60-K3	وصلة دوارة MPV
	DVFR-8	مرشح/مضخم DVFR		4900-5-1-K3	مرشحات نظف

للضمان

هذا المنتج شمل ضمان ITW Finishing Systems and Products Limited لمدة عام واحد.

ITW Finishing Systems and Products
Ringwood Road,
Bournemouth,
BH11 9LH, UK

هاتف رقم (01202) 571111
فاكس رقم (01202) 58 1940

عن وان الموقع الإلكتروني <http://www.devilbisseu.com>

إن ITW Finishing Systems and Products شركة إحدى شركات Division of ITW Ltd. المقر في St جيل Admiral House, Leonard's Road, Windsor, Berkshire, SL4 3BL, UK. فليكن جيل براز رقم 559693 القمطاضر ب 24 619 5461